

令和4年 5月23日

報道関係者 各位

市川市街づくり部長 川島 俊介

第1庁舎南側外装のコンクリート製ルーバーの是正工事について

日頃より、街づくり事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

第1庁舎南側外装のコンクリート製ルーバー（以下PCルーバー）にひび割れや損傷が発生したことにつきまして、一般社団法人建築研究振興協会より「原因究明結果と是正方法に対する妥当性」についての評価が示されました。

評価では、PCルーバーにひび割れや損傷が発生した原因は、乾燥収縮や温度伸縮であり、是正方法として、誘発目地及び膨張目地を設けることは妥当であるとされております。また、適切に是正及び是正後の経過観察を行うことにより、安全性を確保できるものと判断されております。

市は、評価に示された是正方法に基づき、設計・監理者及び施工者側の責任（費用の負担含む）において、下記の通り、是正工事を実施させていただきます。

記

1. 工事期間： 令和4年6月6日（月）から約6ヶ月
2. 場 所： 市川市第1庁舎（市川市八幡1丁目1番1号）
3. 内 容： 南側外装コンクリート製ルーバー是正工事

以上

【お問い合わせ先】

設計・監理：株式会社 山下設計 電話 03-3249-1551
施工：株式会社竹中工務店 電話 043-242-0581
（竹中工務店・大城組特定建設工事共同企業体 代表構成員）

街づくり部 設計監理課庁舎整備担当室 石川 元浩
直通電話 047-704-0066 FAX 047-321-6008