



# 施行箇所図

全景



凡例

	平成20年度 補強予定箇所 (70m)
	平成17年度 補強実施箇所
	危険度の高い箇所 (平成20年3月12日)

腐食による穴



腐食による穴



上部コンクリート剥落

