

# 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表(平成26年3月)

## (1)対象市有建築物の耐震化状況

| 項目          | 総棟数<br>(a) | 新耐震基準<br>(b) | 旧耐震基準<br>(c) | 耐震性有<br>(d) | 耐震性無<br>(e) | 耐震化整備済<br>(g) |                    |                    |                    |                      | 耐震化率<br>(%)<br>*3 |
|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|             |            |              |              |             |             |               |                    |                    |                    |                      |                   |
|             |            |              |              |             |             | 耐震改修済<br>(g1) | 取壊済<br>統廃合<br>(g2) | 取壊済<br>建替済<br>(g3) | 取壊済<br>建替中<br>(g4) | 取壊予定<br>建替予定<br>(g5) |                   |
| 対象建築物<br>*1 | 278        | 86           | 192          | 59          | 133         | 126           | 1                  | —                  | 2                  | 4                    | 100               |
| 上記以外<br>*2  | 62         | —            | 62           | 33          | 29          | 25            | —                  | 2                  | —                  | 2                    | 100               |
| 合計          | 340        | 86           | 254          | 92          | 162         | 151           | 1                  | 2                  | 2                  | 6                    | 100               |

$$\text{耐震化率} = (b + d + g) / (a)$$

- \*1 対象建築物とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条によって定められた建築物をいう。
- \*2 上記以外とは、特定建築物の規模要件以下のため対象建築物とはならないが、市の耐震改修計画に盛り込んでいる建築物をいう。
- \*3 取壊予定、建替予定については、建替の方針が決定したため、本整備プログラムの耐震化率に含めて算出している。

## (2)市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表(P2~P13)

### 凡例

|           |   |
|-----------|---|
| 改修済(〇〇年度) | 改修済建物(改修年度)   |
| 取壊済(〇〇年度) | 取壊済建物(取壊年度)   |
| 建替予定      | 建替の方針が決定した建物  |
| 耐震性有      | 新耐震基準適合建物で耐震性有とされるもの  |
| 耐震性有      | 旧耐震基準の建物だが、構造耐震指標値が0.6以上の建物で耐震性有とされるもの<br>(但し、最終Is値欄における※1は構造がWRC造またはWPC造であり、一次診断値のため0.8が基準値となる。同じく※2は構造がW造であり、Iw値のため1.0が基準となる) |

(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No | 施設名称                        | 所在地    | 構造 | 階数 | 延べ面積                 | 建築年度 | Is値  | 最終Is値 | 改修状況         |
|----|-----------------------------|--------|----|----|----------------------|------|------|-------|--------------|
| 1  | 市川小学校(体育館)7                 | 市川2丁目  | RC | 2  | 889 m <sup>2</sup>   | 37   | 0.91 | —     | 耐震性有         |
| 2  | 市川小学校(教室棟)1-1               | 市川2丁目  | RC | 3  | 1,471 m <sup>2</sup> | 44   | 0.66 | —     | 耐震性有         |
| 3  | 市川小学校(教室棟)1-4               | 市川2丁目  | RC | 3  | 1,690 m <sup>2</sup> | 45   | 0.71 | —     | 耐震性有         |
| 4  | 市川小学校(教室・管理・管理教室棟)1-2.3.5.6 | 市川2丁目  | RC | 3  | 4,048 m <sup>2</sup> | 46   | 0.68 | —     | 耐震性有         |
| 5  | 真間小学校(教室棟)1-1.2             | 真間4丁目  | RC | 3  | 4,448 m <sup>2</sup> | 45   | 0.41 | 0.72  | 改修済(25年度)    |
| 6  | 真間小学校(管理教室棟)13-1.2          | 真間4丁目  | RC | 4  | 2,798 m <sup>2</sup> | 49   | 0.33 | 0.82  | 改修済(20年度)    |
| 7  | 中山小学校(体育館)10                | 中山1丁目  | RC | 2  | 848 m <sup>2</sup>   | 40   | 1.46 | —     | 耐震性有         |
| 8  | 中山小学校(教室棟)2-1.2.3           | 中山1丁目  | RC | 3  | 2,536 m <sup>2</sup> | 43   | 0.35 | 0.73  | 改修済(22年度)    |
| 9  | 中山小学校(管理教室棟)13              | 中山1丁目  | RC | 3  | 1,811 m <sup>2</sup> | 54   | 0.70 | —     | 耐震性有         |
| 10 | 中山小学校(特別教室棟)19              | 中山1丁目  | RC | 3  | 2,298 m <sup>2</sup> | 56   | 0.49 | 0.72  | 改修済(25年度)    |
| 11 | 八幡小学校(教室・特別教室棟)1-1.2        | 八幡3丁目  | RC | 3  | 3,083 m <sup>2</sup> | 39   | 0.27 | 0.74  | 改修済(15年度)    |
| 12 | 八幡小学校(教室・管理教室棟)2の一部         | 八幡3丁目  | RC | 3  | 2,440 m <sup>2</sup> | 41   | 0.33 | 0.71  | 改修済(22年度)    |
| 13 | 八幡小学校(教室棟・体育館)9-1.2         | 八幡3丁目  | S  | 2  | 1,257 m <sup>2</sup> | 55   | 0.33 | 0.76  | 改修済(21年度)    |
| 14 | 国分小学校(管理教室・教室棟)1-1.2        | 東国分2丁目 | RC | 3  | 2,817 m <sup>2</sup> | 38   | 0.31 | —     | 取壊済(25年度) g4 |
| 15 | 国分小学校(教室棟)2-1.2             | 東国分2丁目 | RC | 4  | 1,480 m <sup>2</sup> | 46   | 0.31 | 0.82  | 改修済(14年度)    |
| 16 | 国分小学校(体育館)24                | 東国分2丁目 | S  | 2  | 1,042 m <sup>2</sup> | H18  | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 17 | 大柏小学校(教室棟)2                 | 大野町2丁目 | RC | 3  | 1,044 m <sup>2</sup> | 42   | 0.31 | 0.79  | 改修済(18年度)    |
| 18 | 大柏小学校(教室棟)1-1.2             | 大野町2丁目 | RC | 3  | 1,016 m <sup>2</sup> | 46   | 0.31 | 0.75  | 改修済(18年度)    |
| 19 | 大柏小学校(管理・普通・特別教室棟)24-1      | 大野町2丁目 | RC | 4  | 3,302 m <sup>2</sup> | 53   | 0.48 | 0.78  | 改修済(25年度)    |
| 20 | 大柏小学校(体育館)29                | 大野町2丁目 | S  | 2  | 971 m <sup>2</sup>   | 55   | 0.33 | 0.76  | 改修済(19年度)    |
| 21 | 宮田小学校(教室棟)2                 | 新田4丁目  | RC | 3  | 1,527 m <sup>2</sup> | 35   | 0.35 | 0.78  | 改修済(14年度)    |
| 22 | 宮田小学校(管理教室棟・体育館)1-1.2       | 新田4丁目  | RC | 5  | 2,604 m <sup>2</sup> | 36   | 0.21 | 0.79  | 改修済(13年度)    |
| 23 | 富貴島小学校(教室棟)11の一部            | 八幡6丁目  | RC | 3  | 1,978 m <sup>2</sup> | 48   | 0.50 | 0.72  | 改修済(25年度)    |
| 24 | 富貴島小学校(教室棟)2-2              | 八幡6丁目  | RC | 3  | 1,070 m <sup>2</sup> | 48   | 0.73 | —     | 耐震性有         |
| 25 | 富貴島小学校(管理・特別教室棟)18の一部       | 八幡6丁目  | RC | 3  | 2,671 m <sup>2</sup> | 48   | 0.63 | —     | 耐震性有         |

(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No | 施設名称                          | 所在地    | 構造 | 階数 | 延べ面積                 | 建築年度 | Is値  | 最終Is値 | 改修状況      |
|----|-------------------------------|--------|----|----|----------------------|------|------|-------|-----------|
| 26 | 富貴島小学校(体育館) 22                | 八幡6丁目  | RC | 2  | 982 m <sup>2</sup>   | H2   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 27 | 若宮小学校(特別教室棟) 1-1.2            | 若宮3丁目  | RC | 3  | 1,714 m <sup>2</sup> | 41   | 0.42 | 0.76  | 改修済(23年度) |
| 28 | 若宮小学校(特別・教室棟) 25              | 若宮3丁目  | RC | 3  | 3,880 m <sup>2</sup> | 50   | 0.57 | 0.72  | 改修済(24年度) |
| 29 | 若宮小学校(管理・教室棟) 27              | 若宮3丁目  | RC | 3  | 1,434 m <sup>2</sup> | 51   | 0.54 | 0.70  | 改修済(25年度) |
| 30 | 国府台小学校(教室棟) 4                 | 国府台5丁目 | RC | 3  | 1,218 m <sup>2</sup> | 43   | 0.39 | 0.79  | 改修済(22年度) |
| 31 | 国府台小学校(管理・特別・教室棟) 21-1の一部, 26 | 国府台5丁目 | RC | 4  | 4,188 m <sup>2</sup> | 52   | 0.42 | 0.71  | 改修済(23年度) |
| 32 | 国府台小学校(体育館) 28                | 国府台5丁目 | S  | 2  | 849 m <sup>2</sup>   | 63   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 33 | 平田小学校(教室棟) 1-1.2              | 平田3丁目  | RC | 3  | 1,983 m <sup>2</sup> | 43   | 0.32 | 0.76  | 改修済(20年度) |
| 34 | 平田小学校(管理・特別・教室棟) 16, 21       | 平田3丁目  | RC | 3  | 4,307 m <sup>2</sup> | 49   | 0.47 | 0.70  | 改修済(25年度) |
| 35 | 平田小学校(体育館) 24                 | 平田3丁目  | S  | 2  | 981 m <sup>2</sup>   | 63   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 36 | 鬼高小学校(教室棟) 1                  | 鬼高2丁目  | RC | 3  | 1,237 m <sup>2</sup> | 45   | 0.37 | 0.71  | 改修済(22年度) |
| 37 | 鬼高小学校(教室棟) 15                 | 鬼高2丁目  | RC | 4  | 1,521 m <sup>2</sup> | 48   | 0.50 | 0.71  | 改修済(25年度) |
| 38 | 鬼高小学校(管理・普通・特別教室棟) 23         | 鬼高2丁目  | RC | 4  | 4,915 m <sup>2</sup> | 56   | 0.58 | 0.78  | 改修済(25年度) |
| 39 | 鬼高小学校(体育館) 28                 | 鬼高2丁目  | S  | 2  | 1,025 m <sup>2</sup> | 60   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 40 | 菅野小学校(特別・教室棟) 17              | 菅野6丁目  | RC | 4  | 2,878 m <sup>2</sup> | 51   | 0.22 | 0.85  | 改修済(16年度) |
| 41 | 菅野小学校(特別・教室棟) 27              | 菅野6丁目  | RC | 3  | 1,381 m <sup>2</sup> | 56   | 0.75 | —     | 耐震性有      |
| 42 | 菅野小学校(管理・特別教室棟) 28            | 菅野6丁目  | RC | 2  | 1,807 m <sup>2</sup> | 56   | 0.92 | —     | 耐震性有      |
| 43 | 菅野小学校(体育館) 31                 | 菅野6丁目  | S  | 2  | 1,024 m <sup>2</sup> | 61   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 44 | 行徳小学校(教室棟) 14-1.2, 15         | 富浜1丁目  | RC | 4  | 2,329 m <sup>2</sup> | 48   | 0.56 | 0.72  | 改修済(25年度) |
| 45 | 行徳小学校(教室棟) 18                 | 富浜1丁目  | RC | 4  | 2,079 m <sup>2</sup> | 52   | 0.54 | 0.71  | 改修済(25年度) |
| 46 | 行徳小学校(体育館) 22                 | 富浜1丁目  | S  | 2  | 963 m <sup>2</sup>   | 54   | 0.33 | 0.74  | 改修済(20年度) |
| 47 | 行徳小学校(教室棟) 26                 | 富浜1丁目  | RC | 4  | 3,623 m <sup>2</sup> | 55   | 0.26 | 0.76  | 改修済(18年度) |
| 48 | 信篤小学校(教室棟) 1-1の一部, 1-2        | 原木2丁目  | RC | 4  | 2,018 m <sup>2</sup> | 53   | 0.48 | 0.77  | 改修済(23年度) |
| 49 | 信篤小学校(管理・特別・教室棟) 1-1の一部       | 原木2丁目  | RC | 4  | 4,679 m <sup>2</sup> | 53   | 0.42 | 0.72  | 改修済(23年度) |
| 50 | 信篤小学校(体育館) 3                  | 原木2丁目  | S  | 2  | 962 m <sup>2</sup>   | 54   | 0.33 | 0.71  | 改修済(21年度) |
| 51 | 稲荷木小学校(教室棟) 1-1               | 稲荷木1丁目 | RC | 3  | 1,209 m <sup>2</sup> | 42   | 0.49 | 0.73  | 改修済(25年度) |

(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No | 施設名称                      | 所在地    | 構造 | 階数 | 延べ面積                 | 建築年度 | Is値  | 最終Is値 | 改修状況      |
|----|---------------------------|--------|----|----|----------------------|------|------|-------|-----------|
| 52 | 稲荷木小学校(教室棟)1-2            | 稲荷木1丁目 | RC | 3  | 1,188 m <sup>2</sup> | 44   | 0.50 | 0.85  | 改修済(25年度) |
| 53 | 稲荷木小学校(管理・特別教室棟)12        | 稲荷木1丁目 | RC | 3  | 3,678 m <sup>2</sup> | 50   | 0.54 | 0.81  | 改修済(25年度) |
| 54 | 稲荷木小学校(体育館)13             | 稲荷木1丁目 | S  | 2  | 777 m <sup>2</sup>   | 63   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 55 | 南行徳小学校(管理教室棟)1            | 欠真間1丁目 | RC | 3  | 1,720 m <sup>2</sup> | 41   | 0.32 | 0.80  | 改修済(19年度) |
| 56 | 南行徳小学校(教室・階段棟)14-1.2      | 欠真間1丁目 | RC | 4  | 1,788 m <sup>2</sup> | 47   | 0.61 | —     | 耐震性有      |
| 57 | 南行徳小学校(教室棟)21             | 欠真間1丁目 | RC | 3  | 2,531 m <sup>2</sup> | 50   | 0.26 | 0.79  | 改修済(18年度) |
| 58 | 南行徳小学校(教室棟)28             | 欠真間1丁目 | RC | 2  | 1,636 m <sup>2</sup> | 56   | 1.18 | —     | 耐震性有      |
| 59 | 南行徳小学校(体育館)30             | 欠真間1丁目 | RC | 2  | 1,158 m <sup>2</sup> | H3   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 60 | 鶴指小学校(教室棟)1-1の一部,18       | 大和田4丁目 | RC | 3  | 1,782 m <sup>2</sup> | 43   | 0.54 | 0.80  | 改修済(25年度) |
| 61 | 鶴指小学校(管理・教室棟)3-1,19       | 大和田4丁目 | RC | 3  | 2,654 m <sup>2</sup> | 43   | 0.47 | 0.77  | 改修済(24年度) |
| 62 | 鶴指小学校(体育館)7               | 大和田4丁目 | RC | 2  | 732 m <sup>2</sup>   | 46   | 1.38 | —     | 耐震性有      |
| 63 | 鶴指小学校(教室棟)1-2,1-3         | 大和田4丁目 | RC | 4  | 2,423 m <sup>2</sup> | 47   | 0.33 | 0.73  | 改修済(20年度) |
| 64 | 宮久保小学校(管理教室棟)1            | 宮久保5丁目 | RC | 3  | 3,839 m <sup>2</sup> | 44   | 0.61 | —     | 耐震性有      |
| 65 | 宮久保小学校(教室棟)13             | 宮久保5丁目 | RC | 3  | 1,514 m <sup>2</sup> | 49   | 0.56 | 0.76  | 改修済(25年度) |
| 66 | 宮久保小学校(教室棟)15             | 宮久保5丁目 | RC | 2  | 1,194 m <sup>2</sup> | 56   | 0.73 | —     | 耐震性有      |
| 67 | 宮久保小学校(体育館)17,18          | 宮久保5丁目 | RC | 2  | 988 m <sup>2</sup>   | H15  | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 68 | 二俣小学校(管理教室棟)1             | 二俣     | RC | 3  | 3,255 m <sup>2</sup> | 45   | 0.50 | 0.72  | 改修済(25年度) |
| 69 | 二俣小学校(特別・教室棟)13,14        | 二俣     | RC | 4  | 2,889 m <sup>2</sup> | 50   | 0.35 | 0.74  | 改修済(22年度) |
| 70 | 二俣小学校(体育館)20              | 二俣     | RC | 2  | 1,125 m <sup>2</sup> | H6   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 71 | 中国分小学校(管理・特別・教室棟)1        | 中国分1丁目 | RC | 3  | 2,320 m <sup>2</sup> | 47   | 0.94 | —     | 耐震性有      |
| 72 | 中国分小学校(体育館)3              | 中国分1丁目 | S  | 2  | 819 m <sup>2</sup>   | 49   | 0.33 | 0.79  | 改修済(21年度) |
| 73 | 中国分小学校(特別・教室棟)8の一部        | 中国分1丁目 | RC | 4  | 2,413 m <sup>2</sup> | 51   | 0.49 | 0.85  | 改修済(25年度) |
| 74 | 曾谷小学校(管理・教室棟)1-1          | 曾谷7丁目  | RC | 4  | 3,557 m <sup>2</sup> | 48   | 0.51 | 0.76  | 改修済(24年度) |
| 75 | 曾谷小学校(普通・特別教室棟)1-2の一部     | 曾谷7丁目  | RC | 4  | 2,919 m <sup>2</sup> | 48   | 0.53 | 0.70  | 改修済(25年度) |
| 76 | 曾谷小学校(体育館)2               | 曾谷7丁目  | S  | 2  | 819 m <sup>2</sup>   | 49   | 0.48 | 0.79  | 改修済(21年度) |
| 77 | 大町小学校(管理・特別・教室棟)1-1.2.3,9 | 大町     | RC | 4  | 4,858 m <sup>2</sup> | 49   | 0.47 | 0.70  | 改修済(24年度) |

(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No  | 施設名称                         | 所在地     | 構造 | 階数 | 延べ面積                 | 建築年度 | Is値  | 最終Is値 | 改修状況      |
|-----|------------------------------|---------|----|----|----------------------|------|------|-------|-----------|
| 78  | 大町小学校(体育館)3                  | 大町      | S  | 2  | 837 m <sup>2</sup>   | 50   | 0.11 | 0.77  | 改修済(17年度) |
| 79  | 北方小学校(普通・特別教室棟)1             | 北方町4丁目  | RC | 4  | 4,120 m <sup>2</sup> | 49   | 0.63 | —     | 耐震性有      |
| 80  | 北方小学校(体育館)2                  | 北方町4丁目  | S  | 2  | 844 m <sup>2</sup>   | 50   | 0.64 | —     | 耐震性有      |
| 81  | 北方小学校(管理教室棟)5                | 北方町4丁目  | RC | 4  | 1,329 m <sup>2</sup> | 55   | 0.48 | 0.72  | 改修済(24年度) |
| 82  | 新浜小学校(管理教室棟)12               | 行徳駅前4丁目 | RC | 4  | 5,252 m <sup>2</sup> | 51   | 0.20 | 0.85  | 改修済(18年度) |
| 83  | 新浜小学校(体育館)17                 | 行徳駅前4丁目 | S  | 2  | 909 m <sup>2</sup>   | 52   | 0.32 | 0.74  | 改修済(20年度) |
| 84  | 新浜小学校(教室棟)19-1.2             | 行徳駅前4丁目 | RC | 4  | 2,610 m <sup>2</sup> | 53   | 0.45 | 0.72  | 改修済(25年度) |
| 85  | 百合台小学校(管理・特別・教室・プール棟)1-1.2,6 | 曾谷6丁目   | RC | 4  | 6,691 m <sup>2</sup> | 52   | 0.39 | 0.80  | 改修済(22年度) |
| 86  | 百合台小学校(体育館)7                 | 曾谷6丁目   | S  | 2  | 963 m <sup>2</sup>   | 53   | 0.33 | 0.74  | 改修済(21年度) |
| 87  | 富美浜小学校(管理・特別教室棟)1-1.2        | 南行徳2丁目  | RC | 4  | 5,862 m <sup>2</sup> | 53   | 0.40 | 0.79  | 改修済(22年度) |
| 88  | 富美浜小学校(体育館)5                 | 南行徳2丁目  | S  | 2  | 963 m <sup>2</sup>   | 53   | 0.33 | 0.75  | 改修済(21年度) |
| 89  | 富美浜学校(普通・特別教室棟)11            | 南行徳2丁目  | RC | 4  | 1,532 m <sup>2</sup> | 57   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 90  | 柏井小学校(管理・特別・教室棟)1-1.2        | 柏井町1丁目  | RC | 4  | 4,128 m <sup>2</sup> | 54   | 0.45 | 0.73  | 改修済(24年度) |
| 91  | 柏井小学校(体育館)2                  | 柏井町1丁目  | S  | 2  | 963 m <sup>2</sup>   | 54   | 0.33 | 0.72  | 改修済(21年度) |
| 92  | 大洲小学校(管理・特別・教室棟)1-1.2        | 大洲4丁目   | RC | 4  | 4,708 m <sup>2</sup> | 54   | 0.42 | 0.74  | 改修済(24年度) |
| 93  | 大洲小学校(体育館)2                  | 大洲4丁目   | S  | 2  | 963 m <sup>2</sup>   | 54   | 0.33 | 0.74  | 改修済(21年度) |
| 94  | 幸小学校(管理・特別教室棟・体育館)1-2の一部,4   | 幸1丁目    | RC | 4  | 2,695 m <sup>2</sup> | 54   | 0.52 | 0.71  | 改修済(23年度) |
| 95  | 幸小学校(普通・特別教室棟)1-1,1-2の一部,5   | 幸1丁目    | RC | 4  | 3,518 m <sup>2</sup> | 54   | 0.38 | 0.70  | 改修済(22年度) |
| 96  | 幸小学校(特別教室棟)8                 | 幸1丁目    | RC | 4  | 1,671 m <sup>2</sup> | 62   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 97  | 新井小学校(管理・特別・教室棟)1-1.2.3      | 新井1丁目   | RC | 4  | 6,158 m <sup>2</sup> | 55   | 0.39 | 0.73  | 改修済(22年度) |
| 98  | 新井小学校(教室棟)9                  | 新井1丁目   | S  | 2  | 1,314 m <sup>2</sup> | H18  | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 99  | 新井小学校(体育館)5                  | 新井1丁目   | S  | 2  | 972 m <sup>2</sup>   | 55   | 0.33 | 0.75  | 改修済(21年度) |
| 100 | 南新浜小学校(管理・特別教室棟)1-1,1-2の一部   | 新浜1丁目   | RC | 3  | 3,888 m <sup>2</sup> | 55   | 0.58 | 0.72  | 改修済(25年度) |
| 101 | 南新浜小学校(体育館)6                 | 新浜1丁目   | S  | 2  | 971 m <sup>2</sup>   | 55   | 0.31 | 0.76  | 改修済(19年度) |
| 102 | 南新浜小学校(教室棟)1-2の一部            | 新浜1丁目   | RC | 3  | 1,097 m <sup>2</sup> | 55   | 1.43 | —     | 耐震性有      |
| 103 | 大野小学校(管理・特別教室棟)1-1.2         | 南大野1丁目  | RC | 4  | 3,480 m <sup>2</sup> | 55   | 0.53 | 0.71  | 改修済(24年度) |

(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No  | 施設名称                        | 所在地    | 構造   | 階数 | 延べ面積                 | 建築年度 | Is値  | 最終Is値 | 改修状況      |
|-----|-----------------------------|--------|------|----|----------------------|------|------|-------|-----------|
| 104 | 大野小学校(体育館)4                 | 南大野1丁目 | S    | 2  | 972 m <sup>2</sup>   | 55   | 0.31 | 0.79  | 改修済(19年度) |
| 105 | 大野小学校(普通・特別教室棟)9-1.2        | 南大野1丁目 | RC   | 4  | 3,135 m <sup>2</sup> | 57   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 106 | 塩焼小学校(体育館)4                 | 塩焼5丁目  | S    | 2  | 984 m <sup>2</sup>   | 56   | 0.23 | 0.71  | 改修済(17年度) |
| 107 | 塩焼小学校(管理・特別・教室棟)1-1.2.3     | 塩焼5丁目  | RC   | 4  | 6,164 m <sup>2</sup> | 56   | 0.50 | 0.72  | 改修済(24年度) |
| 108 | 塩焼小学校(特別・教室棟)7              | 塩焼5丁目  | S    | 4  | 1,248 m <sup>2</sup> | 63   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 109 | 稲越小学校(管理・特別・教室棟)1-1.2       | 稲越町    | RC   | 4  | 5,576 m <sup>2</sup> | 56   | 0.47 | 0.79  | 改修済(19年度) |
| 110 | 稲越小学校(体育館)4                 | 稲越町    | S    | 2  | 984 m <sup>2</sup>   | 56   | 0.23 | 0.71  | 改修済(17年度) |
| 111 | 塩浜小学校(体育館)4                 | 塩浜4丁目  | S    | 2  | 984 m <sup>2</sup>   | 56   | 0.23 | 0.71  | 改修済(17年度) |
| 112 | 塩浜小学校(教室棟)1-3               | 塩浜4丁目  | RC   | 4  | 1,563 m <sup>2</sup> | 56   | 0.64 | —     | 耐震性有      |
| 113 | 塩浜小学校(管理・特別・教室棟)1-1.2.3     | 塩浜4丁目  | RC   | 4  | 4,266 m <sup>2</sup> | 56   | 0.47 | 0.76  | 改修済(24年度) |
| 114 | 大和田小学校(管理・特別教室棟)1           | 大和田1丁目 | RC   | 3  | 4,031 m <sup>2</sup> | 58   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 115 | 大和田小学校(体育館)2-1.2            | 大和田1丁目 | S    | 2  | 983 m <sup>2</sup>   | 58   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 116 | 福栄小学校(普通・特別教室・プール棟)1-1,3    | 南行徳2丁目 | RC   | 4  | 2,676 m <sup>2</sup> | 60   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 117 | 福栄小学校(管理・普通・特別教室棟・体育館)1-2,2 | 南行徳2丁目 | RC   | 4  | 3,362 m <sup>2</sup> | 60   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 118 | 妙典小学校(体育館・給食棟)1-4,5,6       | 妙典2丁目  | RC   | 4  | 2,400 m <sup>2</sup> | H10  | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 119 | 妙典小学校(特別教室・プール棟)1-3,7       | 妙典2丁目  | RC   | 5  | 3,753 m <sup>2</sup> | H10  | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 120 | 妙典小学校(教室棟)1-2               | 妙典2丁目  | RC   | 4  | 2,378 m <sup>2</sup> | H10  | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 121 | 妙典小学校(管理教室棟)1-1             | 妙典2丁目  | RC   | 4  | 2,881 m <sup>2</sup> | H10  | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 122 | 妙典小学校(特別・教室棟)8              | 妙典2丁目  | S    | 2  | 1,420 m <sup>2</sup> | H10  | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 123 | 第一中学校(教室棟)1                 | 国府台2丁目 | RC   | 3  | 1,402 m <sup>2</sup> | 36   | 0.52 | 0.72  | 改修済(14年度) |
| 124 | 第一中学校(教室・渡り廊下棟)9-1.2        | 国府台2丁目 | RC   | 3  | 2,080 m <sup>2</sup> | 49   | 0.53 | 0.77  | 改修済(24年度) |
| 125 | 第一中学校(管理特別教室棟)17            | 国府台2丁目 | RC   | 3  | 3,674 m <sup>2</sup> | 56   | 0.55 | 0.71  | 改修済(25年度) |
| 126 | 第一中学校(体育館)25                | 国府台2丁目 | S    | 2  | 1,253 m <sup>2</sup> | 62   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 127 | 第二中学校(特別・管理教室棟)2-1,2-2の一部   | 須和田2丁目 | RC   | 3  | 2,257 m <sup>2</sup> | 36   | 0.37 | 0.73  | 改修済(22年度) |
| 128 | 第二中学校(体育館)10                | 須和田2丁目 | S    | 2  | 1,062 m <sup>2</sup> | 48   | 0.67 | —     | 耐震性有      |
| 129 | 第二中学校(特別教室棟)13-1.2          | 須和田2丁目 | S・RC | 3  | 1,534 m <sup>2</sup> | 50   | 0.48 | 0.71  | 改修済(25年度) |

(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No  | 施設名称                                | 所在地    | 構造 | 階数 | 延べ面積                 | 建築年度 | Is値  | 最終Is値 | 改修状況            |
|-----|-------------------------------------|--------|----|----|----------------------|------|------|-------|-----------------|
| 130 | 第二中学校（普通・特別教室棟）22-1.2               | 須和田2丁目 | RC | 3  | 1,793 m <sup>2</sup> | 56   | 0.65 | —     | 耐震性有            |
| 131 | 第三中学校（特別教室棟）4                       | 曾谷3丁目  | RC | 3  | 1,532 m <sup>2</sup> | 37   | 0.38 | —     | 取壊済(23年度) g2    |
| 132 | 第三中学校（特別・教室棟）15,17                  | 曾谷3丁目  | RC | 4  | 4,391 m <sup>2</sup> | 49   | 0.28 | 0.77  | 改修済(15年度)       |
| 133 | 第三中学校（管理・特別教室棟）34                   | 曾谷3丁目  | RC | 3  | 2,552 m <sup>2</sup> | 55   | 0.73 | —     | 耐震性有            |
| 134 | 第三中学校（体育館）43                        | 曾谷3丁目  | S  | 2  | 1,155 m <sup>2</sup> | 59   | 新基準  | —     | 耐震性有            |
| 135 | 第四中学校（管理・特別教室棟・体育館）1-1.2            | 中山1丁目  | RC | 4  | 2,294 m <sup>2</sup> | 36   | 0.36 | —     | 取壊済(24~25年度) g4 |
| 136 | 第四中学校（普通・特別教室棟）13の一部                | 中山1丁目  | RC | 4  | 2,665 m <sup>2</sup> | 49   | 0.23 | 0.74  | 改修済(15年度)       |
| 137 | 第四中学校（普通・特別教室・プール棟）15-1.2           | 中山1丁目  | RC | 3  | 1,505 m <sup>2</sup> | 50   | 0.41 | 0.71  | 改修済(23年度)       |
| 138 | 第五中学校（教室棟）11                        | 大野町4丁目 | RC | 4  | 1,760 m <sup>2</sup> | 49   | 0.38 | 0.84  | 改修済(22年度)       |
| 139 | 第五中学校（管理教室棟）22                      | 大野町4丁目 | RC | 4  | 3,002 m <sup>2</sup> | 54   | 0.48 | 0.72  | 改修済(25年度)       |
| 140 | 第五中学校（体育館）25                        | 大野町4丁目 | S  | 2  | 1,150 m <sup>2</sup> | 55   | 0.24 | 0.85  | 改修済(17年度)       |
| 141 | 第五中学校（教室・プール棟）27-1.2                | 大野町4丁目 | RC | 5  | 3,246 m <sup>2</sup> | 58   | 新基準  | —     | 耐震性有            |
| 142 | 第六中学校（普通・特別教室棟）14-1                 | 鬼高3丁目  | RC | 4  | 1,608 m <sup>2</sup> | 48   | 0.41 | 0.71  | 改修済(23年度)       |
| 143 | 第六中学校（普通・特別教室棟）17                   | 鬼高3丁目  | RC | 4  | 1,218 m <sup>2</sup> | 50   | 0.41 | 0.76  | 改修済(23年度)       |
| 144 | 第六中学校（管理・普通・特別教室・プール棟）24-1.2        | 鬼高3丁目  | RC | 5  | 4,735 m <sup>2</sup> | 60   | 新基準  | —     | 耐震性有            |
| 145 | 第六中学校（体育館）25                        | 鬼高3丁目  | S  | 2  | 1,485 m <sup>2</sup> | 61   | 新基準  | —     | 耐震性有            |
| 146 | 第七中学校（管理・普通・特別教室・給食・渡り廊下棟）33,34-1.2 | 末広1丁目  | RC | 5  | 7,580 m <sup>2</sup> | H16  | 新基準  | —     | 耐震性有            |
| 147 | 第七中学校（教室棟）12-1.2                    | 末広1丁目  | RC | 4  | 2,227 m <sup>2</sup> | 51   | 0.57 | 0.71  | 改修済(25年度)       |
| 148 | 第七中学校（教室棟・体育館）22-1.2,23-1           | 末広1丁目  | RC | 5  | 4,170 m <sup>2</sup> | 57   | 新基準  | —     | 耐震性有            |
| 149 | 第八中学校（教室棟）1                         | 大和田4丁目 | RC | 4  | 2,273 m <sup>2</sup> | 43   | 0.45 | 0.71  | 改修済(23年度)       |
| 150 | 第八中学校（体育館）6                         | 大和田4丁目 | RC | 2  | 1,144 m <sup>2</sup> | 44   | 1.07 | —     | 耐震性有            |
| 151 | 第八中学校（教室棟）11                        | 大和田4丁目 | RC | 4  | 2,156 m <sup>2</sup> | 47   | 0.34 | 0.73  | 改修済(22年度)       |
| 152 | 第八中学校（特別教室棟）16                      | 大和田4丁目 | RC | 3  | 1,870 m <sup>2</sup> | 54   | 0.80 | —     | 耐震性有            |
| 153 | 下貝塚中学校（管理・特別・教室棟）1                  | 下貝塚3丁目 | RC | 4  | 4,776 m <sup>2</sup> | 54   | 0.55 | 0.76  | 改修済(24年度)       |
| 154 | 下貝塚中学校（体育館）5                        | 下貝塚3丁目 | S  | 2  | 1,160 m <sup>2</sup> | 54   | 0.25 | 0.88  | 改修済(17年度)       |
| 155 | 下貝塚中学校（特別・教室棟）9                     | 下貝塚3丁目 | RC | 4  | 1,352 m <sup>2</sup> | 62   | 新基準  | —     | 耐震性有            |

(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No  | 施設名称                        | 所在地     | 構造 | 階数 | 延べ面積                 | 建築年度 | Is値  | 最終Is値 | 改修状況      |
|-----|-----------------------------|---------|----|----|----------------------|------|------|-------|-----------|
| 156 | 高谷中学校（特別・教室棟）9              | 高谷      | RC | 4  | 1,951 m <sup>2</sup> | H1   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 157 | 高谷中学校（管理・特別・教室棟）1           | 高谷      | RC | 4  | 4,772 m <sup>2</sup> | 54   | 0.55 | 0.72  | 改修済(24年度) |
| 158 | 高谷中学校（体育館）4                 | 高谷      | S  | 2  | 1,159 m <sup>2</sup> | 54   | 0.25 | 0.88  | 改修済(17年度) |
| 159 | 福栄中学校（体育館）4                 | 福栄3丁目   | S  | 2  | 1,160 m <sup>2</sup> | 54   | 0.25 | 0.88  | 改修済(17年度) |
| 160 | 福栄中学校（特別・教室棟）9              | 福栄3丁目   | RC | 4  | 1,778 m <sup>2</sup> | 57   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 161 | 福栄中学校（管理・特別・教室棟）1           | 福栄3丁目   | RC | 4  | 5,940 m <sup>2</sup> | 54   | 0.46 | 0.71  | 改修済(24年度) |
| 162 | 東国分中学校（管理・特別・教室棟）1-1.2      | 東国分3丁目  | RC | 4  | 5,379 m <sup>2</sup> | 55   | 0.40 | 0.70  | 改修済(24年度) |
| 163 | 東国分中学校（体育館）4                | 東国分3丁目  | S  | 2  | 1,163 m <sup>2</sup> | 55   | 0.24 | 0.78  | 改修済(17年度) |
| 164 | 大洲中学校（管理・特別・教室棟・体育館）1の一部,2  | 大洲4丁目   | RC | 5  | 4,113 m <sup>2</sup> | 56   | 0.48 | 0.70  | 改修済(23年度) |
| 165 | 大洲中学校（管理・特別・教室・プール棟）1の一部,3  | 大洲4丁目   | RC | 5  | 3,904 m <sup>2</sup> | 56   | 0.40 | 0.71  | 改修済(22年度) |
| 166 | 塩浜中学校（管理・特別・教室棟・体育館）1,2-1.2 | 塩浜4丁目   | RC | 5  | 6,138 m <sup>2</sup> | 57   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 167 | 南行徳中学校（管理・特別教室・プール棟）1-1,3   | 南行徳2丁目  | RC | 5  | 3,276 m <sup>2</sup> | 60   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 168 | 南行徳中学校（管理・特別・教室棟・体育館）1-2,2  | 南行徳2丁目  | RC | 5  | 4,400 m <sup>2</sup> | 60   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 169 | 市川市立妙典中学校（教室棟）13            | 妙典5丁目   | S  | 4  | 1,715 m <sup>2</sup> | H16  | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 170 | 市川市立妙典中学校（教室棟）5-1           | 妙典5丁目   | RC | 4  | 2,272 m <sup>2</sup> | 63   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 171 | 市川市立妙典中学校（管理・特別教室棟）5-2.3    | 妙典5丁目   | RC | 4  | 2,047 m <sup>2</sup> | 63   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 172 | 市川市立妙典中学校（教室棟）5-4           | 妙典5丁目   | RC | 4  | 1,999 m <sup>2</sup> | 63   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 173 | 市川市立妙典中学校（体育館）6             | 妙典5丁目   | S  | 2  | 1,373 m <sup>2</sup> | 63   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 174 | 養護学校（管理教室棟）8                | 須和田2丁目  | RC | 3  | 2,131 m <sup>2</sup> | 50   | 0.60 | —     | 耐震性有      |
| 175 | 二俣幼稚園 13                    | 二俣      | RC | 2  | 1,472 m <sup>2</sup> | 52   | 0.76 | —     | 耐震性有      |
| 176 | 信篤幼稚園 7,9,10                | 高谷1丁目   | RC | 2  | 1,213 m <sup>2</sup> | 54   | 0.87 | —     | 耐震性有      |
| 177 | 稻荷木幼稚園 5                    | 稻荷木1丁目  | RC | 2  | 1,214 m <sup>2</sup> | 53   | 0.82 | —     | 耐震性有      |
| 178 | 大洲幼稚園 1                     | 大洲4丁目   | RC | 2  | 1,149 m <sup>2</sup> | 49   | 1.05 | —     | 耐震性有      |
| 179 | 南行徳幼稚園 16                   | 欠真間1丁目  | RC | 2  | 1,706 m <sup>2</sup> | 55   | 0.84 | —     | 耐震性有      |
| 180 | 百合台幼稚園 13                   | 曾谷6丁目   | RC | 2  | 1,341 m <sup>2</sup> | 57   | 新基準  | —     | 耐震性有      |
| 181 | 新浜幼稚園 7                     | 行徳駅前4丁目 | RC | 2  | 1,046 m <sup>2</sup> | 61   | 新基準  | —     | 耐震性有      |



(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No  | 施設名称                   | 所在地    | 構造   | 階数 | 延べ面積                  | 建築年度 | Is値  | 最終Is値 | 改修状況         |
|-----|------------------------|--------|------|----|-----------------------|------|------|-------|--------------|
| 182 | 塩焼幼稚園 4, 5, 6          | 塩焼5丁目  | RC   | 2  | 1,062 m <sup>2</sup>  | 61   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 183 | 行徳支所                   | 末広1丁目  | S・RC | 5  | 5,855 m <sup>2</sup>  | 53   | 0.33 | 0.91  | 改修済(23~24年度) |
| 184 | 南行徳市民センター              | 南行徳1丁目 | S・RC | 6  | 3,421 m <sup>2</sup>  | H9   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 185 | 第一庁舎B棟                 | 八幡1丁目  | RC   | 4  | 1,017 m <sup>2</sup>  | 34   | 0.33 | —     | 建替予定         |
| 186 | 第一庁舎A棟                 | 八幡1丁目  | RC   | 6  | 4,174 m <sup>2</sup>  | 34   | 0.40 | —     | 建替予定         |
| 187 | 第二庁舎                   | 八幡1丁目  | RC   | 4  | 4,623 m <sup>2</sup>  | 46   | 0.34 | —     | 建替予定         |
| 188 | 第三庁舎                   | 八幡1丁目  | S・RC | 6  | 7,149 m <sup>2</sup>  | 54   | 0.40 | 0.94  | 改修済(20年度)    |
| 189 | 終末処理場(管理棟)             | 東菅野2丁目 | RC   | 3  | 1,525 m <sup>2</sup>  | 45   | 0.60 | —     | 耐震性有         |
| 190 | 保健医療福祉センター             | 柏井町4丁目 | RC   | 4  | 21,407 m <sup>2</sup> | H10  | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 191 | 塩浜体育館                  | 塩浜4丁目  | RC   | 3  | 7,996 m <sup>2</sup>  | H1   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 192 | スポーツセンター               | 国府台1丁目 | RC   | 3  | 7,314 m <sup>2</sup>  | 48   | 0.15 | 0.75  | 改修済(19年度)    |
| 193 | クリーンセンター(工場棟)          | 田尻     | RC   | 7  | 19,779 m <sup>2</sup> | H6   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 194 | クリーンセンター(管理棟)          | 田尻     | RC   | 3  | 3,376 m <sup>2</sup>  | H6   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 195 | 旧養護老人ホームいこい荘           | 大町     | RC   | 2  | 1,986 m <sup>2</sup>  | 59   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 196 | 南八幡サービスセンター            | 南八幡5丁目 | RC   | 2  | 994 m <sup>2</sup>    | 48   | 0.86 | —     | 耐震性有         |
| 197 | 市民会館                   | 八幡4丁目  | RC   | 3  | 2,320 m <sup>2</sup>  | 33   | 0.59 | —     | 建替予定         |
| 198 | 文化会館                   | 大和田1丁目 | RC   | 4  | 20,117 m <sup>2</sup> | 60   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 199 | メディアパーク市川(市川市生涯学習センター) | 鬼高1丁目  | SRC  | 4  | 19,648 m <sup>2</sup> | H3   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 200 | 西部公民館・本館               | 中国分2丁目 | RC   | 3  | 1,035 m <sup>2</sup>  | 49   | 0.59 | 0.79  | 改修済(18年度)    |
| 201 | 東部公民館                  | 本北方3丁目 | RC   | 3  | 2,635 m <sup>2</sup>  | 53   | 0.47 | 0.79  | 改修済(22年度)    |
| 202 | 信篤公民館                  | 東中山7丁目 | RC   | 3  | 1,393 m <sup>2</sup>  | 57   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 203 | 市川公民館                  | 市川2丁目  | RC   | 4  | 1,944 m <sup>2</sup>  | H3   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 204 | 曾谷公民館                  | 曾谷6丁目  | RC   | 3  | 1,776 m <sup>2</sup>  | 58   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 205 | 自然博物館                  | 大町丁目   | RC   | 3  | 2,052 m <sup>2</sup>  | 62   | 新基準  | —     | 耐震性有         |
| 206 | 勤労福祉センター分館             | 南八幡5丁目 | RC   | 3  | 1,482 m <sup>2</sup>  | 44   | 0.68 | —     | 耐震性有         |
| 207 | 勤労福祉センター本館             | 南八幡2丁目 | RC   | 4  | 3,231 m <sup>2</sup>  | 57   | 新基準  | —     | 耐震性有         |

(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No  | 施設名称          | 所在地    | 構造  | 階数 | 延べ面積                 | 建築年度 | Is値                | 最終Is値 | 改修状況         |
|-----|---------------|--------|-----|----|----------------------|------|--------------------|-------|--------------|
| 208 | 行徳図書館         | 末広1丁目  | RC  | 5  | 2,703 m <sup>2</sup> | 63   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 209 | 市川こども館        | 市川2丁目  | RC  | 3  | 1,293 m <sup>2</sup> | 48   | 0.66               | —     | 耐震性有         |
| 210 | こども発達センター     | 大洲4丁目  | RC  | 4  | 4,661 m <sup>2</sup> | 56   | 0.60               | —     | 耐震性有         |
| 211 | 市営住宅大町第1団地A棟  | 大町     | RC  | 5  | 2,485 m <sup>2</sup> | H3   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 212 | 市営住宅大町第1団地B棟  | 大町     | RC  | 7  | 4,558 m <sup>2</sup> | H3   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 213 | 市営住宅大町第1団地C棟  | 大町     | RC  | 7  | 4,854 m <sup>2</sup> | H4   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 214 | 市営住宅大町第2団地1号棟 | 大町     | WRC | 4  | 1,073 m <sup>2</sup> | 44   | 0.65               | —     | 耐震性有         |
| 215 | 市営住宅大町第2団地2号棟 | 大町     | WRC | 5  | 1,379 m <sup>2</sup> | 45   | 0.61               | —     | 耐震性有         |
| 216 | 市営住宅大町第2団地3号棟 | 大町     | WRC | 5  | 1,379 m <sup>2</sup> | 45   | 0.61               | —     | 耐震性有         |
| 217 | 市営住宅大町第2団地4号棟 | 大町     | WRC | 5  | 4,066 m <sup>2</sup> | 46   | 0.60               | —     | 耐震性有         |
| 218 | 市営住宅大町第2団地5号棟 | 大町     | RC  | 7  | 5,151 m <sup>2</sup> | 47   | 0.37               | 0.61  | 改修済(24~25年度) |
| 219 | 市営住宅大町第2団地7号棟 | 大町     | RC  | 6  | 5,222 m <sup>2</sup> | H6   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 220 | 市営住宅大町第2団地8号棟 | 大町     | RC  | 5  | 3,521 m <sup>2</sup> | H7   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 221 | 市営住宅大町第3団地A棟  | 大町     | RC  | 8  | 5,398 m <sup>2</sup> | 47   | 0.25               | 0.61  | 改修済(21~22年度) |
| 222 | 市営住宅大町第3団地B棟  | 大町     | SRC | 9  | 8,389 m <sup>2</sup> | 48   | 0.26               | 0.64  | 改修済(23~24年度) |
| 223 | 市営住宅柏井第一団地1号棟 | 柏井町2丁目 | WRC | 3  | 2,202 m <sup>2</sup> | 60   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 224 | 市営住宅柏井第一団地2号棟 | 柏井町2丁目 | WRC | 3  | 1,964 m <sup>2</sup> | 61   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 225 | 市営住宅北方第一団地1号棟 | 北方町4丁目 | WPC | 3  | 1,111 m <sup>2</sup> | 52   | 0.89 <sup>※1</sup> | —     | 耐震性有         |
| 226 | 市営住宅北方第一団地3号棟 | 北方町4丁目 | WPC | 3  | 1,338 m <sup>2</sup> | 52   | 1.01 <sup>※1</sup> | —     | 耐震性有         |
| 227 | 市営住宅北方第二団地B棟  | 北方町4丁目 | WRC | 3  | 1,177 m <sup>2</sup> | H1   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 228 | 市営住宅北方第二団地C棟  | 北方町4丁目 | WRC | 3  | 1,760 m <sup>2</sup> | H2   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 229 | 市営住宅塩浜団地1号棟   | 塩浜4丁目  | SRC | 8  | 8,524 m <sup>2</sup> | 54   | 0.23               | 0.62  | 改修済(22~23年度) |
| 230 | 市営住宅塩浜団地2号棟   | 塩浜4丁目  | RC  | 6  | 5,466 m <sup>2</sup> | 56   | 0.29               | 0.62  | 改修済(22~23年度) |
| 231 | 市営住宅塩浜団地3号棟   | 塩浜4丁目  | RC  | 6  | 5,134 m <sup>2</sup> | 57   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 232 | 市営住宅塩浜団地4号棟1  | 塩浜4丁目  | RC  | 7  | 3,934 m <sup>2</sup> | 58   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 233 | 市営住宅塩浜団地4号棟2  | 塩浜4丁目  | RC  | 7  | 3,603 m <sup>2</sup> | 59   | 新基準                | —     | 耐震性有         |

(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No  | 施設名称             | 所在地     | 構造  | 階数 | 延べ面積                 | 建築年度 | Is値                | 最終Is値 | 改修状況         |
|-----|------------------|---------|-----|----|----------------------|------|--------------------|-------|--------------|
| 234 | 市営住宅原木団地         | 原木3丁目   | RC  | 7  | 1,527 m <sup>2</sup> | 61   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 235 | 市営住宅曾谷第一団地       | 曾谷2丁目   | WRC | 3  | 1,565 m <sup>2</sup> | 58   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 236 | 市営住宅曾谷第二団地       | 曾谷1丁目   | WRC | 3  | 1,195 m <sup>2</sup> | 59   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 237 | 市営住宅曾谷第三団地       | 曾谷2丁目   | RC  | 3  | 1,380 m <sup>2</sup> | 49   | 0.94               | —     | 耐震性有         |
| 238 | 市営住宅曾谷第四団地A棟     | 曾谷5丁目   | WRC | 3  | 1,227 m <sup>2</sup> | 62   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 239 | 市営住宅東菅野団地        | 東菅野3丁目  | WRC | 3  | 1,255 m <sup>2</sup> | 55   | 1.39 <sup>※1</sup> | —     | 耐震性有         |
| 240 | 市営住宅相之川第一団地      | 新井1丁目   | WRC | 4  | 1,488 m <sup>2</sup> | 60   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 241 | 市営住宅相之川第二団地A棟    | 相之川1丁目  | RC  | 7  | 8,330 m <sup>2</sup> | 49   | 0.45               | 0.61  | 改修済(20~21年度) |
| 242 | 市営住宅相之川第二団地B棟    | 相之川1丁目  | RC  | 7  | 8,603 m <sup>2</sup> | 50   | 0.45               | 0.60  | 改修済(19~20年度) |
| 243 | 市営住宅相之川第三団地C棟    | 相之川1丁目  | RC  | 7  | 4,779 m <sup>2</sup> | 52   | 0.48               | 0.61  | 改修済(24~25年度) |
| 244 | 市営住宅奉免団地1号棟      | 奉免町     | WRC | 3  | 1,241 m <sup>2</sup> | 54   | 1.16 <sup>※1</sup> | —     | 耐震性有         |
| 245 | 市営住宅奉免団地2号棟      | 奉免町     | WRC | 3  | 1,241 m <sup>2</sup> | 54   | 1.16 <sup>※1</sup> | —     | 耐震性有         |
| 246 | 市営住宅奉免団地3号棟      | 奉免町     | WRC | 3  | 2,177 m <sup>2</sup> | 54   | 1.09 <sup>※1</sup> | —     | 耐震性有         |
| 247 | 市営住宅奉免団地4号棟      | 奉免町     | WRC | 3  | 1,103 m <sup>2</sup> | 54   | 1.27 <sup>※1</sup> | —     | 耐震性有         |
| 248 | 奉免教職員住宅          | 奉免町     | RC  | 3  | 1,231 m <sup>2</sup> | 55   | 1.49               | —     | 耐震性有         |
| 249 | 南消防署             | 行徳駅前4丁目 | S   | 3  | 1,332 m <sup>2</sup> | 52   | 0.32               | 0.98  | 改修済(21年度)    |
| 250 | 消防局庁舎            | 八幡1丁目   | RC  | 5  | 4,229 m <sup>2</sup> | 60   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 251 | 西消防大洲出張所         | 大洲      | S   | 3  | 2,401 m <sup>2</sup> | H16  | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 252 | 西消防署             | 市川1丁目   | RC  | 7  | 3,526 m <sup>2</sup> | H3   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 253 | 大町動植物園レクレーションホール | 大町      | RC  | 3  | 1,043 m <sup>2</sup> | 61   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 254 | 少年自然の家           | 大町      | RC  | 4  | 3,715 m <sup>2</sup> | 57   | 新基準                | —     | 耐震性有         |
| 255 | 保健センター           | 南八幡4丁目  | RC  | 5  | 2,336 m <sup>2</sup> | 55   | 0.42               | 0.79  | 改修済(24~25年度) |
| 256 | 稻荷木保育園           | 稻荷木1丁目  | S   | 2  | 680 m <sup>2</sup>   | 53   | 1.09               | —     | 耐震性有         |
| 257 | 大野保育園            | 南大野2丁目  | RC  | 2  | 902 m <sup>2</sup>   | 55   | 0.83               | —     | 耐震性有         |
| 258 | 塩焼第二保育園          | 塩焼3丁目   | RC  | 2  | 819 m <sup>2</sup>   | 54   | 1.22               | —     | 耐震性有         |
| 259 | 欠真間保育園           | 欠真間2丁目  | S   | 2  | 629 m <sup>2</sup>   | 52   | 0.17               | 0.80  | 改修済(20~21年度) |

(2) 市川市市有建築物耐震化整備プログラム一覧表

| No  | 施設名称    | 所在地     | 構造  | 階数 | 延べ面積                 | 建築年度 | Is値                | 最終Is値              | 改修状況         |
|-----|---------|---------|-----|----|----------------------|------|--------------------|--------------------|--------------|
| 260 | 塩焼保育園   | 塩焼2丁目   | S   | 2  | 882 m <sup>2</sup>   | 53   | 0.81               | —                  | 耐震性有         |
| 261 | 東大和田保育園 | 東大和田2丁目 | W   | 2  | 530 m <sup>2</sup>   | 44   | 0.17 <sup>※2</sup> | 1.11 <sup>※2</sup> | 改修済(20~21年度) |
| 262 | 中国分保育園  | 中国分2丁目  | W   | 2  | 530 m <sup>2</sup>   | 46   | 0.32 <sup>※2</sup> | 1.17 <sup>※2</sup> | 改修済(20~21年度) |
| 263 | 大和田保育園  | 大和田4丁目  | W   | 2  | 519 m <sup>2</sup>   | 47   | 0.12 <sup>※2</sup> | 1.31 <sup>※2</sup> | 改修済(20~21年度) |
| 264 | 新田保育園   | 新田3丁目   | LGS | 2  | 661 m <sup>2</sup>   | 48   | 0.08               | 0.95               | 改修済(20~21年度) |
| 265 | 鬼高保育園   | 鬼高1丁目   | RC  | 2  | 667 m <sup>2</sup>   | 49   | 0.90               | —                  | 耐震性有         |
| 266 | 市川南保育園  | 市川南4丁目  | RC  | 2  | 747 m <sup>2</sup>   | 50   | 0.75               | —                  | 耐震性有         |
| 267 | 行徳保育園   | 行徳駅前4丁目 | RC  | 2  | 600 m <sup>2</sup>   | 50   | 0.51               | 0.71               | 改修済(24年度)    |
| 268 | 曾谷保育園   | 曾谷7丁目   | RC  | 3  | 1,529 m <sup>2</sup> | 50   | 0.31               | 0.65               | 改修済(19年度)    |
| 269 | 平田保育園   | 平田1丁目   | RC  | 2  | 509 m <sup>2</sup>   | 51   | 0.87               | —                  | 耐震性有         |
| 270 | 本北方保育園  | 本北方2丁目  | RC  | 2  | 712 m <sup>2</sup>   | 51   | 0.80               | —                  | 耐震性有         |
| 271 | 宮久保保育園  | 宮久保3丁目  | RC  | 2  | 585 m <sup>2</sup>   | 52   | 0.87               | —                  | 耐震性有         |
| 272 | 菅野保育園   | 菅野4丁目   | S   | 2  | 752 m <sup>2</sup>   | 52   | 0.59               | 0.73               | 改修済(25年度)    |
| 273 | 新田第二保育園 | 新田2丁目   | RC  | 2  | 933 m <sup>2</sup>   | 54   | 1.62               | —                  | 耐震性有         |
| 274 | 行徳第二保育園 | 行徳駅前4丁目 | RC  | 2  | 835 m <sup>2</sup>   | 57   | 新基準                | —                  | 耐震性有         |
| 275 | 香取保育園   | 香取2丁目   | RC  | 2  | 531 m <sup>2</sup>   | 58   | 新基準                | —                  | 耐震性有         |
| 276 | 湊新田保育園  | 湊新田2丁目  | RC  | 2  | 559 m <sup>2</sup>   | H14  | 新基準                | —                  | 耐震性有         |
| 277 | 妙典保育園   | 妙典6丁目   | S   | 2  | 1,112 m <sup>2</sup> | H15  | 新基準                | —                  | 耐震性有         |
| 278 | 市川保育園   | 市川2丁目   | S   | 2  | 821 m <sup>2</sup>   | 63   | 新基準                | —                  | 耐震性有         |

※<sup>1</sup> : 一次診断値を示し、0.8を基準とする

※<sup>2</sup> : 構造耐震指標値 (Iw値) を示し、1.0を基準とする