

遊 器 具 等 点 検 業 務 委 託 仕 様 書

この仕様書は、市川市（以下「委託者」という）が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。

1 件 名 遊器具等点検業務委託

2 業務目的

本業務は市川市内の公園及び緑地等にある遊器具、園灯、時計塔、健康遊具及びシェルター等を（社）日本公園施設業協会認定の公園施設製品安全管理士（以下、「安全管理士」という。）、公園施設点検管理士（以下「点検管理士」という）、公園施設製品整備技士（以下「整備技士」という。）又は、公園施設点検技士（以下「点検技士」という）により、目視・触診等により作動・破損・損耗・腐食状況・変形及び固定・可動部・支柱等の安全性・塗装状況など異常がないか全てのものを点検して安全性を判定し、事故を未然に防ぐものである。

3 委託場所 市川市市川南 3 丁目 14 番外

4 委託期間 令和 6 年 6 月 5 日～令和 6 年 10 月 11 日

5 業務責任者、業務担当者の配置及び資格について

本業務の履行に必要な「業務責任者」および「業務担当者」を配置すること。

「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施する為に委託者との連絡調整を行う者で、現場における受託者側の責任者をいう。ここでいう「業務責任者」とは、「安全管理士」又は「点検管理士」とする。

「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受託者側の担当者をいう。ここでいう「業務担当者」とは、「安全管理士」、「点検管理士」、「整備技士」又は「点検技士」とする。

※ 点検業務は「業務担当者」が、点検表に基づく判定は「業務責任者」がそれぞれ担当し、職務を兼ねることはできないものとする。

※ 本業務に配置する「業務責任者」「業務担当者」は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者とする。

6 業務内容（単価契約とする）

（社）日本公園施設業協会編集による[遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S：2024]（以下、「安全規準」という）を基に「規準点検」、「劣化点検」を行うこと。

又、合わせて「塗装点検」等を行い報告すること。

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 予定数量 | 備 考 |
|-----------|--|----|-------|-----|
| 規準点検・劣化点検 | 単体遊具(A) - 1 | 基 | 714 | |
| 規準点検・劣化点検 | 単体遊具(B) - 1 | 基 | 532 | |
| 規準点検・劣化点検 | 単体遊具(C) - 1 | 基 | 155 | |
| 規準点検・劣化点検 | 単体遊具(D) - 1 | 基 | 1 | |
| 規準点検・劣化点検 | 複合遊具(小) - 1 A=100 m ² 以下 | 基 | 35 | |
| 規準点検・劣化点検 | 複合遊具(中) - 1 A=100～300 m ² 以下 | 基 | 12 | |
| 劣化点検 | 健康遊具、境界柵(A) - 2 | 基 | 420 | |
| 劣化点検 | 園灯、引込柱、時計塔(a) | 基 | 1,569 | |
| 劣化点検 | シェルター、藤棚、 便所(c) A=10 m ² 以下 | 基 | 147 | |
| 劣化点検 | シェルター、藤棚、 便所(d) A=10 m ² 超 | 基 | 162 | |

※ 本委託は単価契約のため上記数量については目安とし、監督職員との協議によって行った実績作業数量を清算数量とする。

- (1) 規準点検は安全基準に沿って行うこと。
- (2) 劣化点検は安全基準に沿って行うこと。
- (3) 塗装点検は腐食防止、美観保全の観点から塗装劣化の状況を点検する。塗装の剥離・錆の発生状況を総合し再塗装の必要性を判定する。なお、要撤去と判定した遊器具の塗装判定は行わないものとし、木製等塗装されていない遊器具は、塗装の有無、表面の状態を判定すること。
- (4) 遊器具については「規準点検・劣化点検」を行い、総合判定（A～Dの4段階）、ハザード（0～3の4段階）、劣化判定（a～dの4段階）及び塗装判定（A～Cの3段階）を行うこと。
- (5) 境界柵、園灯、引込柱及び時計塔については「劣化点検」を行い、遊器具同様報告書の本文に項目を設けて記載すること。また、劣化点検に基づき劣化判定（a～dの4段階）及び塗装判定（A～Cの3段階）を行うこと。
- (6) シェルター、藤棚及び便所については「劣化点検」を行い、遊器具同様報告書の本文に項目を設けて記載すること。また、劣化点検に基づき劣化判定（a～dの4段階）

及び塗装に関する総合判定（A～Cの3段階）を行うこと。

- (7) 点検時に明らかに使用禁止等の緊急処置が必要な場合には、監督職員へ連絡するとともに、委託者が処理をするまでの間に、一時的に使用を中止するなどの処置を講ずること。また、点検の結果、簡易な増締め等の処置で、安全が図られるような公園遊器具については、受託者が点検時に行うこととする。軸受部については注油を行うこと。
- (8) 別途支給する点検日シール（別紙4）に、油性マジックを用いて点検した日時を記入し、対象施設に貼り付けること。
- (9) 年齢対象シールが取れている遊具に対して、別途支給する対象年齢シール（別紙5）を対象施設に貼り付けること。
- (10) 打合せは、業務の前後（2回）とする。
- (11) 業務着手に当たっては、業務計画書（点検作業計画、施設配置参考数量、業務従事者名簿、資格認定証、計画工程表、緊急時の連絡体制等記載）を提出すること。

7 判定基準

前年度のデータ（委託者から受託者に貸与する）を基に点検結果を加えて、遊器具毎に判定する。対処の緊急性に応じて、総合判定はA～D、ハザードは0～3、劣化判定はa～d、塗装判定はA～Cの3段階にて判定をおこなう。複合系遊具については必要に応じ構成要素ごとに分けて判定をおこなう。

(1) 総合判定

- A 健全であり、修繕の必要がない（使用可）
- B 部分的に異常があり、部分修繕が必要（使用可）
- C 重要な箇所に部分的な異常があり、部分修繕が必要（使用禁止、場合により使用可）
- D 主要部材等に異常があり、大規模な修繕または破棄し更新が必要（使用禁止）

(2) ハザード

- 0 傷害をもたらす物的ハザードがない状態
- 1 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態
- 2 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態
- 3 生命に危険、あるいは重度の恒久的な傷害をもたらすハザードがある状態

(3) 劣化判定

- a 健全な状態
- b 軽微な劣化がある状態
- c 修繕の必要な劣化がある状態
- d 緊急修繕が必要な劣化がある状態

(4) 塗装判定

- A 再塗装の必要はない
- B 部分的に塗装が必要
- C 全体的に塗装が必要

8 添付資料

- | | |
|-----------------|------|
| ① 施設配置参考数量表 | 別紙 1 |
| ② 点検調査報告書（参考資料） | 別紙 2 |
| ③ 点検写真台帳（参考資料） | 別紙 3 |
| ④ 点検日シール | 別紙 4 |
| ⑤ 対象年齢シール | 別紙 5 |
| ⑥ 完了届 | 別紙 6 |

9 業務実施日及び業務時間

(1) 業務実施日

委託期間内の平日とし、土・日・祝祭日は業務を実施しないものとする。

(2) 業務時間

原則として、公園内の点検作業は午前 8 時 00 分～午後 5 時 00 分までとする。

10 提出書類

(1) 業務着手前の提出書類

着手届、業務計画書等

(2) 業務完了後の提出書類

点検業務が完了したときは、委託期間満了日までに完了届、実施工程表及び下表に記載する電子納品物を提出すること。

(3) 「点検調査報告書」のデータは令和 6 年 9 月 27 日までに提出すること。

| 種 類 | 内 容 |
|-------|--|
| 電子納品物 | 1. 点検結果報告書 2. 業務報告書（業務日報） |
| 提出部数 | C D－R 又は D V D－R、1 枚にまとめて 1 部 |
| 記載内容 | 1. 点検結果報告書 ① 「定期点検総括表」「各遊器具定期点検表」「点検写真台帳」データを公園順にまとめること。 ② 「定期点検総括表」「各遊器具定期点検表」については、遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S：2024 にて作成すること。 ③ 点検結果報告書をパソコン上にて場所別、補修区分、塗装区分、品種にてソート機能により、閲覧・検索できるようにする。データ形式は Microsoft office excel 又は access にて提出。なお、データは Office365ver. で読み取れるファイル形式とする。 点検写真については、点検時の破損箇所の写真、メジャー、ノギスなどの計測機械を使用し、磨耗状態がわかるようにすること。 |

| | |
|------|---|
| 記載内容 | <p>④施設写真</p> <p>すべての公園の、公園全景写真、公園入口写真、施設全景写真（遊器具、ベンチ、園灯、シェルター等）を撮影し、公園ごとに半角カタカナで作成したフォルダへ保存する。データ形式は jpg 形式にて提出すること。</p> <p>※公園全景写真 公園の全景がわかるように広角で撮影すること</p> <p>※公園入口写真 主要な入口を撮影し、バリアフリー対応、車の乗り入れ可などの確認を行うこと。</p> <p>※施設全景写真 遊器具などその施設全体が収まるよう撮影する。黒板等はいれないこと。</p> |
|------|---|

11 安全管理

- (1) 点検に使用する車両を公園内に止める場合は、「遊具点検中」の表示を行うこと。
- (2) 受託者は点検作業にあたって、十分な安全を確保するとともに、来園者に対しては点検中であることを説明し、理解と協力を得るように努めること。
- (3) 受託者は、業務履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。

12 検査

受託者は成果品について完成品検査を受けること。検査方法は、委託者の選定した公園において、点検遊器具数・指摘事項の不足はないか、又、判定された点検結果の内容について照査し、点検作業が適切におこなわれていたか確認するものとする。

検査の結果、点検作業の内容が不適切であると判断した場合は、当該公園だけでなく全公園の点検作業のやり直しを含めた改善処置を求めることができるものとする。

13 保険の摘要

受託者は当該業務の実施に際し請負業者賠償責任保険（対人：3 億円以上、対物：5 百万円以上）の保険に加入していること。尚、保険の適用期間は点検報告を行った日から 1 年とする。

[illegible]

[illegible]

| 番号 | 公園名 | 住所 | (A) -1 | | | | | | | | | | | (A)-2 | | (B) -1 | | | | | | | | (C) -1 | | | | (D) | 複合 | | (a) | | | (c) | | | | (d) | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------|--------|-------|------------|-------------|---------|----|---------|----|------|------|--------|-------|-----|--------|------|----------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|------|--------|----------|-----------|--------------|-----------|------|------|---------|---------|----|----|----|-------|-----|------|------|----|-------|-----|------|------|----|---|---|---|
| | | | 雲梯 | 太鼓はしご | スプリング（着座型） | スプリング（立乗り型） | ロッキング遊具 | 鉄棒 | 動物（固定型） | 砂場 | シーソー | 特別遊具 | 乳幼児用遊具 | 平均台 | 壁登り | ぶらんこ柵 | 健康器具 | すべり台（単走） | ブランコ（2人用） | ブランコ（全方向） | ジャングルジム | はん登棒 | 健康器具 | 吊り橋・ネット渡り | 特別遊具 | 乳幼児用遊具 | すべり台（2走） | ブランコ（4人用） | ネット・ロープクライマー | 回転ジャングルジム | 特別遊具 | すべり台 | 複合遊具（小） | 複合遊具（中） | 照明 | 照明 | 時計 | シェルター | トイレ | トレリス | バーゴラ | 東屋 | シェルター | トイレ | トレリス | バーゴラ | 東屋 | | | |
| 284 | 宮久保台公園 | 宮久保4丁目26 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 285 | 迎米公園 | 大野町1-541-1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 迎山公園 | 奉免町261-43 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 287 | 向根公園 | 柏井町1丁目2243 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | もときたかた公園 | 本北方3丁目7番 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 289 | もときたかた第2公園 | 本北方1丁目4番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | 本北方第3公園 | 本北方1丁目3番 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 本八幡公園 | 南八幡4丁目18番 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 4 | 3 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 292 | やすらぎ公園 | 田尻3丁目5番 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 谷津公園 | 国府台4丁目10番 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | ヤブツバキ公園 | 曾谷5丁目30番 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | 山桜公園 | 市川南3丁目14番 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | やまびこ公園 | 新田5ノ15番地先 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | やまぼうし公園 | 東菅野3丁目24番 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 八幡1丁目真間川さくらポケットパーク | 八幡1丁目6番 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 八幡5丁目くろまつ公園 | 八幡5丁目9番 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 300 | 八幡児童公園 | 南八幡3丁目9番 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 301 | 八幡神社児童遊園地 | 八幡4丁目2番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 八幡野公園 | 須和田1丁目10番 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 303 | 八幡東公園 | 八幡5丁目10番 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | ゆうがお公園 | 市川南1丁目7番 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | ゆきやなぎ公園 | 北国分4丁目27番 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | 百合台公園 | 曾谷3丁目38番 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 1 | | |
| 307 | ゆりのき公園 | 鬼高3丁目32番 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | 横塚公園 | 北国分2丁目9番 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | よもぎ公園 | 国分4丁目2番 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | ライラック公園 | 南大野1丁目45番 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 梨風公園 | 大野町1丁目466-1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| 312 | 梨風東公園 | 大野町1丁目458-8 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | りんどう公園 | 二俣1丁目8番 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | 若宮八幡宮児童遊園地 | 若宮2丁目25番 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | 若宮いずみ公園 | 若宮1丁目12番 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | 若宮児童公園 | 若宮3丁目20番 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 5 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 317 | 若宮第1緑地 | 若宮3丁目56番 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 318 | 若宮第2緑地 | 若宮3丁目59番 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | 若宮大六天神社児童遊園地 | 若宮2丁目5番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | 若宮つどいの公園 | 若宮2丁目5番 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 【行徳地区】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| 番号 | 公園名 | 住所 | (A) -1 | | | | | | | | | | | | (A)-2 | | (B) -1 | | | | | | | (C) -1 | | | | (D) | 複合 | | (a) | | | (c) | | | | (d) | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------------|---------|----|---------|----|------|------|--------|-----|-------|---------------|------------------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------|------|------|---------|---------|-----|----|----|-------|-----|------|------|----|-------|-----|------|------|----|--|
| | | | 雲梯 | 太鼓はしご | スプリング（着座型） | スプリング（立乗り型） | ロッキング遊具 | 鉄棒 | 動物（固定型） | 砂場 | シーソー | 特別遊具 | 乳幼児用遊具 | 平均台 | 壁登り | 健康器具 ぶらんこ柵 | 健康器具 すべり台（単走） | ブランコ（全方向） | ブランコ（2人用） | ジャングルジム | はん登棒 | 健康器具 | 吊り橋・ネット渡り | 特別遊具 | 乳幼児用遊具 | すべり台（2走） | ブランコ（4人用） | ネット・ロープクライマー | 回転ジャングルジム | 特別遊具 | すべり台 | 複合遊具（小） | 複合遊具（中） | 照明 | 照明 | 時計 | シェルター | トイレ | トレリス | バーゴラ | 東屋 | シェルター | トイレ | トレリス | バーゴラ | 東屋 | |
| 378 | 下道公園 | 宝1丁目7番 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 379 | ピアパーク妙典 | 下妙典861番 | | | | | | | | 4 | | | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 27 | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| 380 | 下妙典春日神社 児童遊園地 | 下妙典8 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | 常夜灯公園 | 本行徳10番2 | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 7 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | |
| 382 | 白鷺公園 | 福栄4丁目21番 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | 白妙公園 | 富浜1丁目7番 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| 384 | 新宿前公園 | 河原9番 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| 385 | 新場山公園 | 塩焼4丁目4番 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 386 | すいせん公園 | 富浜2丁目15番 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | すすき公園 | 幸2丁目10番 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | せんりょう公園 | 幸2丁目6番 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | たつのこ公園 | 妙典2丁目15番 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | ダリア公園 | 富浜3丁目6番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | 千鳥公園 | 福栄4丁目29番 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | チューリップ公園 | 新井3丁目28番 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | つきみそう公園 | 行徳駅前1丁目9番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | つつじ公園 | 南行徳1丁目10番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | つばき公園 | 塩焼3丁目9番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 396 | つわぶき公園 | 幸2丁目8番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | 寺町公園 | 本行徳4番 | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 398 | 東海面公園 | 南行徳4丁目7番 | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 1 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 399 | 中江川添公園 | 南行徳3丁目11番 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 400 | なずな公園 | 南行徳4丁目15番 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | なでしこ公園 | 福栄3丁目22番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 新浜1丁目 (B) 児童遊園地 | 新浜1丁目9番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 新浜公園 | 福栄3丁目9番 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 404 | 西浜公園 | 新浜1丁目4番 | | | 2 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | 根通公園 | 関ヶ島15番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | ねむのき公園 | 新井1丁目24番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | のぎく公園 | 福栄1丁目2番 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | はこべ公園 | 相之川1丁目5番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | はばたん公園 | 富浜3丁目17番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | はまなす公園 | 福栄4丁目6番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 浜道公園 | 塩焼2丁目12番 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 東沖公園 | 末広1丁目4番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 東根公園 | 行徳駅前4丁目4番 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | 東場公園 | 福栄1丁目20番 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 415 | 東浜公園 | 入船9番 | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | ひだまり公園 | 妙典3丁目25番 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 417 | 広尾公園 | 広尾1丁目11番 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | 広尾防災公園 | 広尾2丁目36番 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 41 | 3 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | |
| 419 | 福栄公園 | 福栄4丁目14番 | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 7 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 420 | 福栄緑道 | 福栄3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | 弁天公園 | 行徳駅前2丁目19番 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 8 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 422 | ほおずき公園 | 相之川3丁目14番 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | 満世公園 | 南行徳2丁目16番 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 424 | まんりょう公園 | 幸2丁目5番 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 番号 | 公園名 | 住所 | (A) -1 | | | | | | | | | | | | | | (A)-2 | | (B) -1 | | | | | | | | | | (C) -1 | | | | | (D) | 複合 | | (a) | | | (c) | | | | | (d) | | | | |
|-----|-------------|------------|--------|-------|------------|-------------|---------|-----|---------|-----|------|------|--------|-----|-----|-------|-------|----------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|------|--------|----------|-----------|--------------|--------|-----------|------|------|---------|---------|------|-----|----|----------|-----|------|------|----|----------|-----|------|------|----|--|
| | | | 雲梯 | 太鼓はしご | スプリング（着座型） | スプリング（立乗り型） | ロッキング遊具 | 鉄棒 | 動物（固定型） | 砂場 | シーソー | 特別遊具 | 乳幼児用遊具 | 平均台 | 壁登り | ぶらんこ柵 | 健康器具 | すべり台（単走） | ブランコ（2人用） | ブランコ（全方向） | ジャングルジム | はん登棒 | 健康器具 | 吊り橋・ネット渡り | 特別遊具 | 乳幼児用遊具 | すべり台（2走） | ブランコ（4人用） | ネット・ロープクライマー | ロープウェイ | 回転ジャングルジム | 特別遊具 | すべり台 | 複合遊具（小） | 複合遊具（中） | 照明 | 照明 | 時計 | シェルトower | トイレ | トレリス | バーゴラ | 東屋 | シェルトower | トイレ | トレリス | バーゴラ | 東屋 | |
| 425 | 神輿公園 | 塩焼3丁目10番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 426 | 御手浜公園 | 南行徳1丁目7番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | 南沖公園 | 行徳駅前3丁目4番 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 6 | 4 | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| 428 | 湊新田2丁目児童遊園地 | 湊新田2丁目6 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | 湊新田公園 | 福栄2丁目14番 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | 南行徳公園 | 相之川4丁目1番 | 1 | | | | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 26 | 1 | | | | | 3 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 15 | 11 | 1 | | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | | | | |
| 431 | 南根公園 | 行徳駅前1丁目15番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 432 | 南場公園 | 末広2丁目6番 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| 433 | 南浜公園 | 日の出2番 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 434 | 妙典公園 | 妙典6丁目1番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 435 | ムクゲ公園 | 相之川1丁目8番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | もくせい公園 | 行徳駅前4丁目26番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | モクレン公園 | 関ヶ島12番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 438 | モッコク公園 | 塩焼4丁目10番 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 5 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 439 | 元新田公園 | 妙典1丁目12番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| 440 | 柳形公園 | 欠真間2丁目16番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | やなぎ公園 | 南行徳3丁目5番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | やまぶき公園 | 南行徳3丁目6番 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | やまもも公園 | 幸2丁目11番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 444 | やまゆり公園 | 南行徳2丁目8番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | 八幡前公園 | 宝2丁目8番 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | |
| 446 | れんげ公園 | 入船4番 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 13 | 13 | 111 | 1 | 75 | 147 | 42 | 244 | 17 | 34 | 1 | 8 | 8 | 267 | 153 | 191 | 196 | 1 | 85 | 8 | 37 | 3 | 10 | 1 | 10 | 72 | 10 | 4 | 57 | 2 | 1 | 36 | 12 | 1094 | 397 | 79 | 14 | 80 | 16 | 33 | 4 | 19 | 39 | 6 | 88 | 10 | |
| | | | 714 | | | | | | | | | | | | | | 420 | 532 | | | | | | | | | | 155 | | | | | 1 | 36 | 12 | 1570 | | | 147 | | | | | 162 | | | | | |

点検調査報告書

別紙2

| 公園 番号 | 公園名 | 施設 番号 | 施設名 | 点検日 | 総合判定 | | | 塗装 判定 | 区分 | 細目 | 対象年齢 | 特記事項 |
|----------|--------------|----------|--------------------|------------|------|------|------|----------|----------|------------------|--------|---|
| | | | | | 総合判定 | ハザード | 劣化判定 | | | | | |
| 001 | 相之川公園 | 1 | グローブジャングル | 2015/1/5 | C | 3 | b | C | 回転動系遊具 | 回転ジャングルジム | 6歳～12歳 | 全体的に塗装摩耗あり。頭部・胴体・指・足の挟み込み、首への落下ダメージが想定される。 |
| 001 | 相之川公園 | 2 | ジャングルジム | 2015/1/5 | C | 3 | b | B | 登はん運動系遊具 | ジャングルジム | 6歳～12歳 | 安全領域不足。指の挟み込み・引っ掛かりに注意。基礎露出。 |
| 001 | 相之川公園 | 3 | 大一流滑台 | 2015/1/5 | C | 3 | b | B | 滑降系遊具 | すべり台 | 3歳～12歳 | 全体的に腐食進行中。滑面に凹み多数。頭部・胴体の挟み込み、首への落下ダメージが想定される。出発部形状不適。基礎露出。 |
| 001 | 相之川公園 | 4 | 大型4人用ブランコ | 2015/1/5 | C | 3 | c | B | 揺動系遊具 | 一方向ぶらんこ＋柵 | 6歳～12歳 | 安全領域不足、マット未固定のため躓き注意。支柱・継手金具内部腐食大。吊り部材ロックチェーン磨耗(残量70%未満)、要交換。基礎露出。柵地際部に腐食による穴あき・破断あり、要修繕。 |
| 001 | 相之川公園 | 5 | 砂場(2.5X2.5M) | 2015/1/5 | C | 1 | c | A | 砂遊び系遊具 | サンドピット型砂場 | 3歳～12歳 | 枠に欠け多数あり破損箇所が危険、軟質の保護材が必要。砂不足。 |
| 001 | 相之川公園 | 6 | 公園灯-1 | 2015/1/5 | | | c | C | 便益系施設 | 照明 | 不問 | 地際部腐食大、腐食による穴あきあり、要修繕。 |
| 001 | 相之川公園 | 7 | 公園灯-2 | 2015/1/5 | | | b | C | 便益系施設 | 照明 | 不問 | 全体的に発錆。支柱落書き、カバー一部腐食による穴あきあり。 |
| 001 | 相之川公園 | 8 | 時計塔 | 2015/1/5 | | | b | B | 便益系施設 | 時計 | 不問 | 剥離あり。 |
| 002 | 相之川西公園 | 1 | 放射型滑台(ステンレス面 人工芝付) | 2014/11/18 | C | 3 | b | C | 滑降系遊具 | すべり台 | 3歳～12歳 | 安全領域不足 全体的に塗装剥離・発錆・腐食あり。柱、地際部腐食に要注意。頭部・胴体の挟み込み・落下による首へのダメージが想定される。出発部先に有害な隙間あり。基礎露出。 |
| 002 | 相之川西公園 | 2 | ジャングルジム(置型) | 2014/11/18 | B | 0 | b | B | 登はん運動系遊具 | ジャングルジム | 3歳～12歳 | 塗装剥離・発錆あり。 |
| 002 | 相之川西公園 | 3 | 1間低鉄棒(西) | 2014/11/18 | C | 3 | c | C | 懸垂運動系遊具 | 鉄棒(落下高さ1500mm以下) | 3歳～12歳 | 安全領域不足。支柱部にかたむきあり。握り棒部に腐食大。基礎露出。 |
| 002 | 相之川西公園 | 4 | 1間低鉄棒(東) | 2014/11/18 | C | 3 | c | B | 懸垂運動系遊具 | 鉄棒(落下高さ1500mm以下) | 3歳～12歳 | 安全領域不足、基礎がブロック壁と一緒に、根・排水柵あり。全体的に発錆あり、握り棒の腐食大。基礎露出。 |
| 002 | 相之川西公園 | 5 | 砂場(2.5X2.5M) | 2014/11/18 | B | 1 | b | A | 砂遊び系遊具 | サンドピット型砂場 | 3歳～12歳 | 砂場内に石・木など多い。砂不足。犬猫侵入防止用カバーの設置が望ましい。軟質の保護材が必要。 |
| 002 | 相之川西公園 | 6 | 山型雲梯 | 2014/11/18 | C | 3 | c | C | 懸垂運動系遊具 | 雲梯 | 6歳～12歳 | 安全領域不足。全体的に発錆・腐食。基礎露出。要注意。 |
| 002 | 相之川西公園 | 7 | 公園灯-1 | 2014/11/18 | | | b | B | 便益系施設 | 照明 | 不問 | 塗装剥離・発錆。傘部に発錆あり。 |
| 002 | 相之川西公園 | 8 | 公園灯-2 | 2014/11/18 | | | b | B | 便益系施設 | 照明 | 不問 | 地際部に発錆。傘部に発錆。 |
| 003 | 相之川前公園 | 1 | 小型2人用ブランコ | 2015/1/5 | B | 2 | b | B | 揺動系遊具 | 一方向ぶらんこ＋柵 | 3歳～6歳 | マット段差あり、躓き注意。着座カバー破損あり。スイングクリアランス不足。吊り部材同士・支柱との間隔不足。 |
| 003 | 相之川前公園 | 2 | 公園灯 | 2015/1/5 | | | b | B | 便益系施設 | 照明 | 不問 | |
| 004 | あじさい公園 | 1 | 小型2人用ブランコ | 2014/12/25 | B | 2 | b | C | 揺動系遊具 | 一方向ぶらんこ＋柵 | 3歳～6歳 | 安全領域不足。全体的に塗装剥離・発錆・腐食あり、塗装が必要。土かぶり不足。 |
| 004 | あじさい公園 | 2 | 砂場(φ 4.0M ネット付) | 2014/12/25 | B | 1 | b | A | 砂遊び系遊具 | サンドピット型砂場 | 3歳～12歳 | 安全領域不足。軟質の保護材が必要。ネット破損あり。 |
| 004 | あじさい公園 | 3 | 公園灯 | 2014/12/25 | | | b | C | 便益系施設 | 照明 | 不問 | 支柱部に発錆あり。傘部に腐食あり。 |
| 005 | あすなろ公園 | 1 | ジャングルジム | 2014/11/28 | C | 3 | b | C | 登はん運動系遊具 | ジャングルジム | 6歳～12歳 | 安全領域不足。全体的に発錆あり、ボルト腐食。全面基礎露出。 |
| 005 | あすなろ公園 | 2 | チェーンネットクライム | 2014/11/28 | C | 3 | c | C | 登はん運動系遊具 | ネット・ローブクライマー | 6歳～12歳 | 安全領域不足。全体的に塗装剥離・発錆、継手金具周辺に腐食。チェーンに腐食・磨耗大、要交換。指の挟み込み・ボルト突起・引っ掛かりに注意。基礎露出。落下高さ 3000mmを超える遊具は望ましくない。 |
| 005 | あすなろ公園 | 3 | FRP小動物(ライオン) | 2014/11/28 | C | 3 | b | B | 木馬系遊具 | 動物(固定型) | 3歳～12歳 | 安全領域、設置面がコンクリート。本体FRPに磨耗・クラック・欠けあり。基礎露出。 |
| 005 | あすなろ公園 | 4 | 砂場(φ 2.8M ネット付) | 2014/11/28 | B | 2 | b | A | 砂遊び系遊具 | サンドピット型砂場 | 3歳～12歳 | 安全領域、設置面がコンクリート。枠にクラック・欠け多数。コンクリート枠には軟質保護材のカバーが必要。 |
| 005 | あすなろ公園 | 5 | 公園灯-1 | 2014/11/28 | | | c | C | 便益系施設 | 照明 | 不問 | 全体的に腐食進行中。カバー破損。照明部傘部に発錆。 |
| 005 | あすなろ公園 | 6 | 公園灯-2 | 2014/11/28 | | | c | C | 便益系施設 | 照明 | 不問 | 支柱に腐食。カバーに破損。照明部傘部に発錆。 |
| 006 | 新井公園 | 1 | 大型2人用ブランコ | 2014/11/13 | C | 3 | c | B | 揺動系遊具 | 一方向ぶらんこ＋柵 | 6歳～12歳 | 安全領域不足。境界柵に部分的に発錆、地際部に腐食穴あきあり。基礎露出。 |
| 006 | 新井公園 | 2 | グローブジャングル(人工芝付) | 2014/11/13 | C | 3 | b | B | 回転動系遊具 | 回転ジャングルジム | 6歳～12歳 | 安全領域不足。接合部に発錆・腐食あり。頭部・胴体・指の挟み込み、落下による首へのダメージが想定される。引っ掛け・回転部に巻き込み注意。 |
| 006 | 新井公園 | 3 | 砂場(2.2×3.2M) | 2014/11/13 | B | 1 | b | A | 砂遊び系遊具 | サンドピット型砂場 | 3歳～12歳 | 安全領域不足。砂場枠に欠け多数、破損箇所が鋭利なため注意。コンクリート枠には軟質保護材のカバーが必要。周囲に水詮の設置無し。 |
| 006 | 新井公園 | 4 | 公園灯 | 2014/11/13 | | | b | B | 便益系施設 | 照明 | 不問 | 支柱部に一部発錆あり。 |
| 007 | 伊勢宿豊受神社児童遊園地 | 1 | 小型2人用ブランコ | 2015/1/23 | C | 2 | c | B | 揺動系遊具 | 一方向ぶらんこ＋柵 | 3歳～6歳 | 安全領域不足。吊り部材に磨耗あり。座板裏ボルト露出。スイングクリアランス不足。吊り部材同士・支柱との間隔不足。境界柵、全体的に発錆・腐食あり、地際に腐食穴あき。 |
| 008 | 今井橋公園 | 1 | 3間低鉄棒 | 2014/11/18 | B | 2 | b | A | 懸垂運動系遊具 | 鉄棒(落下高さ1500mm以下) | 3歳～12歳 | 安全領域不足。 |
| 008 | 今井橋公園 | 2 | ジャングルジム | 2014/11/18 | B | 2 | b | A | 登はん運動系遊具 | ジャングルジム | 6歳～12歳 | 安全領域不足。指の挟み込み注意。 |
| 008 | 今井橋公園 | 3 | 小型2人用ブランコ | 2014/11/18 | B | 2 | b | A | 揺動系遊具 | 一方向ぶらんこ＋柵 | 3歳～6歳 | 安全領域不足。 |
| 008 | 今井橋公園 | 4 | 公園灯-1 | 2014/11/18 | | | b | A | 便益系施設 | 照明 | 不問 | |
| 008 | 今井橋公園 | 5 | 公園灯-2 | 2014/11/18 | | | a | A | 便益系施設 | 照明 | 不問 | |
| 008 | 今井橋公園 | 6 | 公園灯-3 | 2014/11/18 | | | b | A | 便益系施設 | 照明 | 不問 | |
| 009 | 駅前公園 | 1 | 大型4人用ブランコ | 2015/1/13 | C | 3 | b | C | 揺動系遊具 | 一方向ぶらんこ＋柵 | 6歳～12歳 | 安全領域不足。全体的に塗装剥離、発錆あり。ブランコ基礎・境界柵基礎破損あり、段差躓き注意。基礎露出。スイングクリアランス規準超過。吊り部材・支柱との間隔不足。柵の高さ不足。 |
| 009 | 駅前公園 | 2 | 山型雲梯 | 2015/1/13 | B | 0 | b | B | 懸垂運動系遊具 | 雲梯 | 3歳～12歳 | 塗装の摩耗あり。 |
| 009 | 駅前公園 | 3 | 3間低鉄棒 | 2015/1/13 | C | 3 | b | C | 懸垂運動系遊具 | 鉄棒(落下高さ1500mm以下) | 3歳～12歳 | 安全領域不足。基礎露出。全体的に塗装剥離。 |
| 009 | 駅前公園 | 4 | ジャングルジム | 2015/1/13 | C | 3 | b | C | 登はん運動系遊具 | ジャングルジム | 6歳～12歳 | 安全領域不足。全体的に塗装剥離・腐食。基礎露出。接合部の指の挟み込み・引っ掛かり注意。 |
| 009 | 駅前公園 | 5 | 回転滑台 | 2015/1/13 | C | 3 | b | B | 滑降系遊具 | すべり台 | 6歳～12歳 | 安全領域不足。全体的に塗装剥離・発錆。落下高さ3000超えの遊具は不適。落下防止対策の柵に登れる構造は危険。頭部・胴体の挟み込み、V字開口部あり、首への落下ダメージが想定される。基礎露出。 |
| 009 | 駅前公園 | 6 | 砂場(7.6X8.4Mネット付) | 2015/1/13 | B | 2 | b | A | 砂遊び系遊具 | サンドピット型砂場 | 3歳～12歳 | 安全領域不足、設置面がコンクリートのため転倒時危険。枠の破損箇所による怪我に注意(軟質の保護材が必要)。 |
| 009 | 駅前公園 | 7 | 公園灯-1 | 2015/1/13 | | | a | A | 便益系施設 | 照明 | 不問 | (製造元:住友軽金属㈱) |
| 009 | 駅前公園 | 8 | 公園灯-2 | 2015/1/13 | | | a | A | 便益系施設 | 照明 | 不問 | (製造元:住友軽金属㈱) |
| 009 | 駅前公園 | 9 | 公園灯-3 | 2015/1/13 | | | a | A | 便益系施設 | 照明 | 不問 | (製造元:住友軽金属㈱) |
| 009 | 駅前公園 | 10 | 公園灯-4 | 2015/1/13 | | | a | A | 便益系施設 | 照明 | 不問 | (製造元:住友軽金属㈱) |
| 009 | 駅前公園 | 11 | 公園灯-5 | 2015/1/13 | | | a | A | 便益系施設 | 照明 | 不問 | (製造元:住友軽金属㈱) |
| 009 | 駅前公園 | 12 | 公園灯-6 | 2015/1/13 | | | b | B | 便益系施設 | 照明 | 不問 | 支柱落書きあり、カバー一部ボルト脱落あり。 |

| 点検写真台帳 | | | | | | | | 11630106 |
|--------|-----|-----------|-----|-----|---------|---------|-----------|------------|
| 公園 | 001 | 相之川公園 | エリア | 001 | 公園全域 | 点検日 | 2015/1/5 | |
| 施設 | 1 | グローブジャングル | | | 総合 C | 劣化 b | ハザード 3 | ページ 1/3 |

| 写真No. | 全景写真 | 判定 |
|-------|------|----|
| 1 | | |



| 写真No. | 落下高さ測定 2220mm | 判定 |
|-------|---------------|----|
| 2 | | |



| 写真No. | 対象年齢表示シール | 判定 |
|-------|-----------|----|
| 3 | | |



| 写真No. | 安全領域 1800mm以上 落下高さにかかわらず、全方向1,800mm以上。 全領域重複不可 | 判定 |
|-------|--|----|
| 4 | | 合 |



| 写真No. | 劣化 回転部 腐食がないか(床部) | 判定 |
|-------|----------------------|----|
| 5 | | b |





| 写真No. | 劣化 回転部 腐食がないか(接合部分) | 判定 |
|-------|------------------------|----|
| 6 | | b |



| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| この遊器具は専門業者により、 定期的な点検を行っています。 | | | |
| 【点検日】 | | | |
| 202 | 年 | 月 | 日 |
| 202 | 年 | 月 | 日 |
| 202 | 年 | 月 | 日 |
| 202 | 年 | 月 | 日 |
| 202 | 年 | 月 | 日 |

約70mm

約60mm



完 了 屈

令和 年 月 日

市 川 市 長 様

住所

氏名

印

下記のとおり業務が完了したので、届出をします。

1. 業 務 名 _____

2. 委託場所 _____

3. 契約年月日 年 月 日

4. 委託金額 _____ 円 (単価契約の場合は総額を記入してください)

年 月 日から

5. 委託期間

年 月 日まで

6. 完了年月日 年 月 日