

市川市通学路安全推進協議会 通学路合同点検 学校別の危険箇所と安全対策

令和3年3月31日現在

NO	学校名	通学路の危険箇所	道路管理者による対策	実施	警察署による対策	実施	学校による対策指導と効果
1	八幡小学校	A 八幡3丁目22、21付近	外側線復旧、電柱幕新設	済			児童生徒の歩行に役立っている。
		B 八幡3丁目24付近	外側線復旧	済	横断歩道復旧		児童生徒の歩行に役立っている。
		C 八幡3丁目72-5交差点	注意喚起標示新設	済			自転車が交差点を通過する際、減速するようになった。
2	大柏小学校	A 大野町2丁目1883-1付近	電柱幕新設	済			見落とされがちで効果は今後確認していく。
		B 武蔵野線高架橋	外側線新設	済			児童が外側線の外側を歩くようになった。
		C 大野町2丁目162付近	・外側線復旧、 ・減速ドット線新設	済			外側線は安全上必要であり、全体的に引くと更に効果がある。
3	宮田小学校	A 市川1丁目2交差点付近	電柱幕新設	済			運転者への注意喚起に役立っている。
		B 新田4丁目2-2交差点	路面標示復旧	済			横断する児童への注意喚起、及び運転者へ交差点を知らせるに役立っている。
		C 新田4丁目14-2交差点	路面標示復旧	済			横断する児童への注意喚起、運転者へ交差点を知らせるのに役立っている。
		D 宮田小学校フレンドルーム入口	注意喚起標示新設	済			児童の存在を通行する自転車等に知らせるのに役立っている。また横断する児童への注意喚起にも役立っている。
4	富貴島小学校	A 富貴島小学校東側歩道	路面標示新設	済			自転車が通る場所を指定することで、児童と自転車の接触防止に役立っている。
		B 東菅野1丁目12-1~1丁目31-20までの道路	外側線新設	今後実施予定			未実施の部分がある。
		C 東菅野1丁目31-20五差路	巻き込みガイドライン新設	済			運転者へ左折巻き込みの注意喚起に役立っている。
		D 八幡5丁目13-55T字路	・T字新設 ・外側線新設 ・注意喚起標示新設	済 済 済			T字路に入る自転車が減速すると共に、児童への注意喚起になっている。
5	若宮小学校	A 北方町4丁目1816付近	外側線復旧追加	済			特に変化なし
		B 方町4丁目1888-36県道松戸原木線交差点			横断歩道、停止線を復旧	未実施	特に変化なし
		C 若宮3丁目28交差点	注意喚起看板新設	済			運転者から見える位置に増設を希望する。
		D 若宮3丁目14付近	電柱幕新設	済			特に変化なし
6	鬼高小学校	A 鬼高2丁目1 JR総武線高架下	路面標示新設	済			特に変化なし
		B 鬼高2丁目19 五差路	・外側線新設 ・電柱幕新設	済 済	停止線、横断歩道復旧	未実施	更に安全対策が必要
		C 鬼高4丁目10-3	・電柱幕新設 ・路面標示新設	済 済			運転者への注意喚起になっている。
		D 鬼高3丁目5-7付近交差点	外側線復旧 注意喚起看板新設	済 済	横断歩道、停止線、ダイヤ復旧	未実施	特に変化なし
7	宮久保小学校	A 宮久保6丁目2-2付近	路面標示新設	済			運転者が減速するようになった。
		B 下貝塚1丁目1-7付近	・減速ドット線新設 ・路面標示新設 ・減速ドット線新設	済 済 済			・道路の境目が明確になり、歩行しやすくなった。 ・新たな表示が加わり、運転者に対し、連続して注意喚起されている。 ・児童が自動車の通行に注意しやすくなった。
		C 宮久保5丁目16-12	注意喚起看板復旧	済			新たな電柱幕で見やすく注意喚起されている。

NO		学校名	通学路の危険箇所	道路管理者による対策	実施	警察署による対策	実施	学校による対策指導と効果	
8	A	二俣小学校	二俣678-1歩道橋	令和7年度工事予定	未実施			特に変化なし	
	B		二俣678-1歩道橋付近	注意喚起看板新設	実施			運転者への注意喚起になっている。	
9	A	柏井小学校	柏井2丁目柏井保育園付近	注意喚起看板新設	済			特に変化なし	
	B		柏井3丁目651-15崖	樹木伐採	済			樹木は伐採された	
	C		武蔵野線高架下	樹木伐採	済			特に変化なし	
	D		柏井1丁目1243付近	外側線復旧	済			消えている部分の復旧が必要	
10	A	南新浜小学校	新浜1丁目26南新浜小学校正門前	・外側線新設 ・注意喚起標示新設	済 済			児童生徒が外側線の内側を歩くようになった。 また交差点に左右を安全確認するようになった。	
	B		新浜1丁目18駐車場前	・外側線復旧 ・カラー舗装復旧	済 済			運転者に通学路であることを知らせると共に児童にも注意喚起になっている。	
	C		新浜1丁目5-9付近	・外側線復旧	済			運転者が減速するようになった。	
	D		新浜1丁目9-15マンション西側				・路面標示復旧	済	運転者が減速するようになった。
	E		新浜1丁目9-16マンション南側	・センターライン削除 ・外側線復旧	済 済				車道が狭くなり、運転者が減速するようになった。
	F		日之出17番-16病院前交差点	オレンジポール新設	済				交差点を左折する運転者に対する注意喚起になっている。
	G		入船7-1付近	外側線復旧	済				運転者の減速につながっている。
	H		新浜1丁目8-1	・中央線削除、外側線新設 ・注意喚起幕新設 ・巻き込み外側線新設 ・注意喚起標示新設	対応中 済 済 済				・運転者が注意するようになった。 ・児童が道路を横断する際、見通しが良くなった。
	I		新浜1丁目4西浜公園	・注意喚起幕新設	済				違法駐車が減った。
	J		新浜1丁目26南新浜小学校西側クランク	・注意喚起幕新設	済				運転者へ注意喚起に役立っている。
	K		福栄2丁目26-12付近6差路	・注意喚起標示新設 ・道路鈺復旧 ・巻き込み外側線新設 ・オレンジポール新設	済 済 済 済				・児童が一度止まって左右確認するようになった。 ・運転者が交差点に入る前、注意するようになった。 ・左折する運転者が減速するようになった。
K	福栄2丁目10-2付近	・注意喚起幕新設 ・外側線復旧	済 済				運転者が減速するようになった。		
11	A	塩焼小学校	塩焼5丁目9塩焼小学校南側交差点	・減速ドット線新設	済			運転者が減速するようになった。	
	B		塩焼5丁目10塩焼幼稚園前交差点	・樹木伐採 ・路面標示新設 ・注意喚起看板新設	済 済 済			・児童への注意喚起に役立っている。 ・運転者が交差点で減速するようになった。	