

# 4 八幡小学校



2 外側線へのリブの設置



3 木枠看板設置(2箇所)  
横断歩道形状変更



1 校門前の安全指導



## 6 大柏小学校


### 6 電柱幕の設置



### 5 電柱幕設置(2箇所)



### 4 外側線の復旧



28 柏井小学校

11 Tドット復旧、電柱幕設置



10 電柱幕設置(2箇所)



7 電柱幕の設置(2箇所)



8 路面標示復旧



# 9 若宮小学校

18 外側線延長、電柱幕設置、  
横断歩道塗り直し




16 パンダシール、電柱幕設置



15 歩道の段差の補修



14 路面標示復旧2箇所、電柱幕交換



# 8 富貴島小学校

22 信号待ちスペース作成



21 パンダシール、木枠看板設置



19 木枠看板設置(2箇所)



20 標示復旧(8箇所)



# 7 宮田小学校

23 パンダシール、木枠看板設置



24 路面標示復旧(2箇所)  
横断歩道塗り直し

市川南5丁目

江戸川河川敷ランド(市川南)




# 12 鬼高小学校

## 26 電柱幕設置




## 25 パンダシール設置(3箇所)



## 27 木枠看板、パンダシール設置



19 宮久保小学校




30 路面標示復旧

29 パンダシール設置(2箇所)


28 赤枠設置

### 3 4 塩焼小学校

31 木枠看板、  
路面シール設置




### 3 2 南新浜小学校



# 20 二俣小学校

## 41①路面標示復旧(3箇所)

### 40 路面標示「通学路」追記



### 39 路面標示「通学路」追記



### 38 横断歩道塗り直し



### 41② 路面標示復旧、除草