


# 塩美歩道橋改修検討資料

## 1. 案内図



## 2. 現況の問題点等

・ 現況写真-1



・ 現況写真-2



### 問題点の整理


- ・ 階段勾配がきつく（60%）、高齢者や女性が自転車を押しで通行できない。
- ・ スロープがなく車椅子での通行ができない。
- ・ 階段の幅が狭く（1.2m）、すれ違いの通行に不便が生じている。

## 3. 改修計画（案）について

### 完成イメージ



注意) このパースはイメージであり、実際の施工とは異なる場合があります。



注意) 図面の数値は計画値で、実際の施工と異なる場合があります。

### 改修のポイント

- ・ 車椅子が通行可能なスロープは8%勾配、幅1mとする。車椅子の交互通行が可能のように、傾斜路の折れ曲がり部に待機スペースを整備する。
- ・ 階段部は、自転車を押し上げての昇降が可能のように斜路付きとし、勾配25%、幅2.1mとする。

\* 勾配や幅員については、「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」（令和4年6月 国土交通省）に適合している。