令和７年度　市川市通学路安全推進協議会　通学路合同点検　　学校別の危険箇所と安全対策（令和８年３月時点）

NO		学校名	学校別通し番号	道路種別・路線名・箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策実施機関	安全対策の内容	実施完了日または予定時期
1	令和7年度	百合台小学校	1	宮久保1丁目16－9交差点	歩道がなく道幅も狭く見通しも悪い	道路安全課	電柱幕が破れているので、新しいのに換える。 「とびだし注意」の電柱幕を取付ける。	8月13日完了
2		百合台小学校	2	宮久保1丁目34－8付近	横断歩道が薄くなっている	市川警察	横断歩道の塗り直しを行う。	3月下旬
3		曽谷小学校	1	曽谷7丁目34付近～7丁目1付近	抜け道となっておりスピードを出す車が多い。 道路上の白線が全体的に薄くなっているところが多い。	道路安全課	外側線、ドット線を塗り直す。	9月1日完了
						市川警察	横断歩道を塗り直す。	対応中
4		稲越小学校	1	稲越2丁目13　交差点	稲越1丁目から下り坂になっており、交差点は見通しが良くない。抜け道としての利用が多い。	道路安全課	ドット線の塗り直し。	9月1日完了
						市川警察	交通量の平均値を調べ、横断歩道の設置を検討する。	検討中
5		稲越小学校	2	曽谷8丁目21　交差点	抜け道としての車が多く、信号歩道もなく車のスピードも速い	道路安全課	「通学路　スピード落とせ」の電柱幕を新しいのに換える。＋などの白線を塗り直す。	9月1日完了
						市川警察	交通量の平均値を調べ、横断歩道の設置を検討する。	検討中
6		大洲小学校	1	市川南4丁目2－2	一方通行ではあるが駅に向かう自転車が多い。横断している児童との接触が心配。	道路安全課	とまれのシールをつけ直す。「とび出し注意」を路面に表示する。	8月28日完了
7		大洲小学校	2	大洲4丁目22	緑色のフェンスの老朽化がかなり進んでおり、網が破れている部分もある。また、支柱の根元も腐敗しているため、台風などの際に歩道に倒れてしまわないか心配である。	建築指導課	フェンスの修繕	11月末完了
8		大洲小学校	3	大洲4丁目21－9　交差点	自動車の交通量が多い。横断歩道に注意の看板と点滅するライトがあるが昼間の晴れている日はとても見えにくい。	市川警察	交通量を調べ、信号の移設を検討する。	移設不可
9		大洲小学校	4	大洲4丁目12－18　交差点	一方通行の道路ではあるが、歩道での児童の歩行が多い。「止まれ」の道路上の文字が消えかけている。	市川警察	「止まれ」を塗り直す。	対応中
10		大洲小学校	5	大洲4丁目18－1付近	自動車の往来が多い。間口が狭いので児童が飛び出す危険性がある。	道路安全課	ガードパイプ、止まれのシールを設置。	8月下旬完了
11		大和田小学校	1	南八幡1丁目8　交差点	歩道・信号のない交差点で、急ブレーキも非常に多い。	道路安全課	「交差点注意」の電柱幕に換える。	8月28日完了
12		大和田小学校	2	南八幡1丁目10　交差点	信号交差点だが、交通量が多い。	道路安全課	「横断者注意」の電柱幕をつける。	8月28日完了
13		大和田小学校	3	南八幡3丁目12　道路	信号のない交差点で、交通量が多い。	道路安全課	「歩行者　自転車に注意」の電柱幕をつける。	8月28日完了
14		大和田小学校	4	南八幡3丁目12　交差点	信号のない交差点で、交通量が多い。	道路安全課	カラー舗装をする。＋の白線を塗り直す。	8月26日完了
						市川警察	「止まれ」を塗り直す	3月11日完了
15		大和田小学校	5	大和田1丁目1―2　大和田小裏門付近	急ブレーキ率多発地点。歩道のない一方通行道路	道路安全課	「通学児童注意」の電柱幕をつける。+の白線を塗り直す。	8月26日完了
16		大和田小学校	6	南八幡4丁目16－8～11	歩道が狭く、児童が歩きにくい。	道路建設課	歩道を広げる。	用地取得後、順次行っていく。
17		北方小学校	1	東菅野4丁目31－2	歩行者事故の発生地点／抜け道の可能性。信号のある交差点。 北側の片側一車線の道路は一部狭さで囲われているものの歩道がなく、交通量が多い。	道路安全課	「通学児童注意」の電柱幕をつける。	8月15日完了
						市川警察	横断歩道の塗り直し。	3月下旬
18		北方小学校	2	北方町4丁目1356－1付近	急ブレーキの多発地点。信号・歩道のない交差点。市川学園に通う生徒の自転車多く、危ない。接触しそうになったこともある。	道路安全課	カラー舗装を行う。＋の白線を塗り直す。	9月1日完了
						市川警察	「止まれ」、横断歩道、◇を塗り直す。	1月末完了
19		北方小学校	3	北方町4丁目1204－3　交差点	急ブレーキの多発地点。信号・歩道のない交差点で、北側からの流入車両の一時停止率も低い。	道路安全課	外側線、＋を塗り直す。	9月1日完了
						市川警察	「止まれ」の標識をつけ直す。	1月末完了
20		大野小学校	1	南大野2丁目20－10交差点	「通学路」表記、電柱に幕、路面表記を設置して「学童横断」があることを目立たせて欲しい。	道路安全課	「交差点注意」の電柱幕につける。	8月14日完了
						市川警察	「止まれ」を塗り直す。	対応中
21		大野小学校	2	南大野1丁目40－9	「止まれ」が消えかかっている。	市川警察	「止まれ」を塗り直す。	1月末完了
22		大野小学校	3	大野町1丁目496－18～482－10付近	非常に狭い。通学路表記や注意喚起幕を設置して欲しい。	道路安全課	「通学児童注意」の電柱幕をつける。	8月14日完了
23		大野小学校	4	南大野1丁目32－2　四差路	一番の危険地点「止まれ」路面表記、電柱幕など設置して目立たせて欲しい。ポールもあるとよい。	道路安全課	「横断者注意」の木枠をつける。 「学童横断注意」の電柱幕を取り換える。	8月14日完了
24		大野小学校	5	南大野1丁目30－3～27―34付近	「通学路」表記、電柱に幕、路面表記を設置して「学童横断」があることを目立たせて欲しい。	道路安全課	「学童注意」の路面標記を設置する。	9月2日完了
25		大野小学校	6	南大野1丁目43－15	横断歩道が消えかかっている。	市川警察	横断歩道を塗り直す。	1月末完了
26		大野小学校	7	南大野1丁目18－21の横断歩道	「横断歩道」があることを電柱幕などで目立たせて欲しい。	道路安全課	「横断者注意」の電柱幕をつける。	8月14日完了
27		大町小学校	1	大町87―5 付近	学校側から梨街道に出る方向に自動車用の信号機がなく、歩 行者や自転車が民家の陰から横切る際に街道に出ようとする車とぶつかる危険がある。児童の接触事故あり。	道路安全課	外側線とグリーンベルトの設置	令和8年7月完了予定
28		大町小学校	2	梨街道全体	看板、電柱が多くせり出し、畑や墓地前等は歩道や路側帯が極端に狭い。数百mに渡り縁石がない箇所もあり、バイクが路側帯を走行 し てい る。梨の盛期には客の車で歩道を歩けない こともあるが、大型トラックや重機の往来も激しく、接触する危険性が高い。	葛南土木事務所	歩道の拡張後にパイプ等の設置を検討する。	未定
29		大町小学校	3	大町18－2付近	梨屋と梨屋の間で見通しが悪く、抜け道のため車通りが多い。信号がなく農道から出る車と歩行者が接触する危険がある。	道路建設課	歩道の様子を見て検討する。	未定
30		大町小学校	4	大町129－2付近	12月～ 2 月の下校時刻、西日が強く信号機が見えにくい為、松戸秋山方面に向かって信号無視をして車が通行することがある	市川警察	信号がLEDに変更されているか確認する。	8月にLED化に施工完了
31		大町小学校	5	駒形神社方面から動植物園前の道に出る交差点市川市動植物園のロータリー手前の 三叉路	中学生になると多くの生徒が横断するが、横断歩道、信号機共になく、また緩いカーブになっているためとても危険。冬の下校時刻は暗く、車から歩行者が見えにくい。	道路安全課	外側線を塗り直す。	9月2日完了
						市川警察	「止まれ」を塗り直す。	対応中
32		妙典小学校	1	妙典1―15－11　付近歩道	車の交通量やスピードに対して，歩道の幅が狭い。車と接触しないか心配。	道路安全課	「通学路スピードおとせ」の電柱幕をつける。	8月13日完了
33		妙典小学校	2	妙典1－11―10　交差点	通学路に対して横断歩道がない。	道路安全課	「交差点注意」の電柱幕をつける。	8月13日完了
34		妙典小学校	3	妙典1－6－7　交差点	通学路に対して横断歩道がない。	道路安全課	「通学児童飛び出し注意」の電柱幕を付け換える。	8月13日完了
						行徳警察	「止まれ」の標識をつけ直す。	対応中
35		妙典小学校	4	妙典1－4－1　交差点	車の止まれがあるが，無視もあり児童がぶつかりそうになったこともある。	行徳警察	「止まれ」の標識をつけ直す。	対応中
36		福栄小学校	1	南行徳2－2―1（正門前）	登校時の車や自転車の往来が激しい	道路安全課	「速度落せ」の路面標示を「通学路速度落せ」にする。	9月1日完了
							ガードパイプを、反対側へ移設を検討する。	検討の結果、実施しない
37		塩浜学園	1	塩浜4丁目3付近	路面「この先学校あり」の緑色表示が消えかかっている。	道路安全課	修繕を依頼するか、学校で検討をする。	利用者は特定の車両がほとんどなので、塩浜学園より修繕の必要なしと判断。
38		塩浜学園	2	塩浜4丁目付近大通り（南行徳駅前通り）	大通りで車速が速い。自転車通行帯は整備されているが、停車車両等もあり、自転車と自動車の接触が心配である。	道路安全課	ポールの設置を検討する。	道路安全課で対応を検討したが、自転車専用道路に対する対策はなし。→行徳警察へ取締り強化を依頼。
39		塩浜学園	3	塩浜4丁目2付近	横断歩道が消えかかっている。	学校	学校より自治会に修繕を依頼	今後対応を検討する。
40		塩浜学園	4	塩浜4丁目3付近	横断歩道が消えかかっている。	行徳警察	横断歩道を塗り直す。	対応中